


**C. JUAN LEYVA MENDIVIL**  
**SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.**  
 Presente



At'n. ING. JESUS LUCAS VARELA VALENZUELA  
 DIRECTOR GENERAL

Referente al oficio 12/10-359-2019 de fecha 09 de diciembre del 2019, mediante el cual se me comisiona los días del 10 al 15 de diciembre del presente año a las localidades dentro del área de influencia del Distrito de Desarrollo Rural No. 149-Navojoa, con el propósito de: Acudir a varias localidades del DDR 149-Navojoa para llevar a cabo la verificación de varias obras del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y de Desarrollo Rural 2019. Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisión:

NOMBRE	OBSERVACIONES
Bertha Ivonne Rivera Miranda	En la comisión anterior se constato la existencia de la sembradora con serie acorde a lo expresado en facturación correspondiente, solo que aun hacían entrega al productor de los discos cortadores, en esta ocasión el equipo se encuentra completo tanto física como documentalmente para tramitar su pago
Emilio Humberto López Mendoza	En la anterior ocasión la verificación física que se llevo a cabo estaba correcta, solo que documentalmente no estaba en condiciones para ser tramitado su pago. En esta ocasión el productor subsano esa documentación pendiente, por lo cual su trámite para pago del apoyo económico es procedente
María Esperanza Portillo Beltrán	En ocasión anterior se pudo corroborar la existencia de una sembradora acorde con los datos de su factura correspondiente, sin lograr terminar su trámite para pago por falta de firma del productor, en esta ocasión ya queda subsanado ese faltante y se tramitará su pago correspondiente.
Juan Manuel Rodríguez Medina	Se observó un sistema de riego por goteo instalado en una superficie de 9.2 has, esto acorde a la documentación comprobatoria de la inversión.
José Mario Espinoza Pérez	Se verificó la existencia de un sistema de riego por goteo instalado en una superficie de 5 has, con sistema de filtrado, esto montado en remolque para su transportación proporcionado por el productor, así mismo se observaron 4 rollos de cinta para riego por goteo (el sistema de filtrado montado en remolque y los 4 rollos de cinta, quedaron bajo resguardo del productor hasta el momento que sea necesaria la instalación en campo para su utilización)
María Dora Corrales Atondo	Se verificó la existencia de un sistema de riego por goteo instalado en dos predios de su propiedad: uno por 7 has. y otro por 3has. Que en total son 10 has. Sistema de filtrado montado en remolque para su transportación, así como 20 rollos de cinta para riego por goteo. (el sistema de filtrado montado en remolque y los 20 rollos de cinta, quedaron bajo resguardo del productor hasta el momento que sea necesaria la instalación en campo para su utilización)
Rosario Molina Rojas	Se verificó la existencia de un sistema de riego por goteo tipo lay flat, instalado en 10 has. Sistema de filtrado montado en remolque para su transportación, así como 20 rollos de cinta para riego por goteo. (el sistema de filtrado montado en remolque y los 20 rollos de cinta, quedaron bajo resguardo del productor hasta el momento que sea necesaria la instalación en campo para su utilización)
FRANCISCO JAVIER ZAMORANO ORTIZ	Se verificó la existencia de un sistema de riego por goteo instalado en 10 has. Sistema de filtrado montado en remolque para su transportación, así como 20 rollos de cinta para riego por goteo. (el sistema de filtrado montado en remolque y los 20 rollos de cinta, quedaron bajo resguardo del productor hasta el momento que sea necesaria la instalación en campo para su utilización)
María luisa García leyva	Se verificó la existencia de un sistema de riego por goteo instalado en dos predios de su propiedad: uno por 4.8 has. y otro por 5.2has. Que en total son 10 has. Sistema de filtrado montado en remolque para su transportación, así como 20 rollos de cinta para riego por goteo. (el sistema de filtrado montado en remolque y los 20 rollos de cinta, quedaron bajo resguardo del productor hasta el momento que sea necesaria la instalación en campo para su utilización)
Ejido Teniente Juan de la Barrera	Se observa en proceso de construcción cárcamo para rebombeo y línea de conducción de agua. Los conceptos de línea de conducción eléctrica y subestación eléctrica no presenta avance alguna en su construcción.
Ejido Insurgentes de pueblo yaqui	Se observa en proceso de construcción cárcamo para rebombeo y línea de conducción de agua. Los conceptos de línea de conducción eléctrica y subestación eléctrica no presenta avance alguna en su construcción.

Sin otro particular por el momento y reiterándole mi disponibilidad para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

*Antonio Yocupicio Yautmea*  
 Antonio Yocupicio Yautmea

