D01PGC13

Jefe de Área o Departamento

- Analizar datos relevantes medir eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
- Evaluar donde se puede realizar mejora continua
- Documentar cuales son las fuentes de recolección , el método de análisis
- remitir al representante de la dirección

Representante de la Dirección

- Presentar la información al Comité de Calidad

Comité de Calidad

- Evaluar Propuestas
- Comparar con las necesidades
- Tomar acuerdos
- Definir al área responsable del procesamiento de datos
- Definir a quién se le debe distribuir

Representante de la Dirección

- Integrar listado de los datos a Analizar

Jefe de Área o Departamento

- Recibir notificación del Comité de Calidad
- Registrar en el control de análisis
- Designar quién recopile los datos y los procese.
- Responsable de analizar los datos
- Presentar informe al Representante de la Dirección de las actividades desarrolladas