

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE SERVICIO**

**OBJETO** : SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE  
COMPRESOR PARA REPARACION DE AIRE  
ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE  
VINCULACION

**PLANTEL** : DIRECCIÓN GENERAL

**CONTRATISTA** : DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

**CONTRATO** : **CECYTES.SERVICIOS.SV.016.2019**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora A los 16 días del mes de septiembre del año 2019 a las 12:00 horas se reunieron autoridades del Plantel y la empresa prestadora de servicios para dejar constancia por medio de la presente Acta, que en la fecha, se dio entrega de los trabajos contratados.

El contratista hace entrega de los siguientes documentos que constatan el servicio:

- 1- Cotización por servicio.
- 2- Factura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.


**"CONTRATANTE"**

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



ING. PAOLA HERNANDEZ LIZARRAGA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA Y  
MANTENIMIENTO DE "EL CECyTE  
SONORA"

**"CONTRATISTA"**



C. ARQ.DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE  
REPRESENTANTE LEGAL



29 DE AGOSTO DEL 2019

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR EN AIRE ACONDICIONADO CENTRAL.  
UBICADA EN DIRECCION GENERAL DE CECyTE SONORA.  
HERMOSILLO, SONORA.

16

CLAVE	CONCEPTO	U	CANT	P.U.	IMPORTE
	<b>AIRE ACONDICIONADO CENTRAL ZONA VINCULACION</b>				
CC-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR COPELAND HERMETICO SCROLL, CAPACIDAD/POTENCIA 10.0 HP, CON REFRIGERANTE R22, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DESHIDRATADOR 1/2 IN SOLDABLE, RECARGA DE GAS R22, PARA EQUIPO CENTRALO DE 10.0 TON. UBICADO EN AREA DE VINCULACION, INCLUYE; SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	61,322.56	61,322.56
SC-04	SUMINISTRO E INTALACION DE PLAFON A BASE DE TABLAROCA BLANCA ESTANDAR DE 1/2" EN AREA DAÑADA POR HUMEDAD, INCLUYE; TORNILLOS DE AMARRE MARCA FLAMER, ANGULOS, PERFACINTA, REDIMIX, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2.30	356.94	820.96
SC-05	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN MANEJADORA UBICADA ENTRE PLAFON Y LAMINA GALVANIZADA EXTERIOR, INCLUYE; CORTES EN TUBO PVC 3/4", CONEXIONES DE PVC 3/4", COLOCACION DE RESUELLO A BASE DE PVC, ELIMINACION DE TAPONES EN DESAGÜE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	2,125.00	2,125.00
<b>SUBTOTAL:</b>					<b>64,268.52</b>
<b>16.% I.V.A.</b>					<b>10,282.96</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>74,551.48</b>

ATENTAMENTE

ARQ. DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

Arbol de Picea 3 ● Urbi Alameda Los Fresnos ● C.P. 83107

(662) 1 96 21 37 ● davidhb\_3@hotmail.com

Folio fiscal  
EB763FD1-F556-4B16-8E3B-48A2DAD4DB0B

Lugar y fecha de expedición  
11-09-2019 12:00:01

83107

DAVID ALEJANDRO HERRERA BUSTAMANTE

HEBD9106032K2

Serie Folio

A 25

Tipo de comprobante

Ingreso

Regimen fiscal

Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Cliente

Razon social COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
SONORA  
RFC CEC910310AA6

Cantidad	Clave de unidad	Clave de producto	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48	72102900	PAGO POR TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE VINCULACION. SEGUN CONTRATO CECYTES.SERVICIOS.SV.016.2019	\$ 64,268.52	\$ 64,268.52

Total con letra

Setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y uno Pesos 48/100 MXN

MONEDA: MXN

Forma de pago (03) Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio 1.0000  
Metodo de pago Pago en una sola exhibición Uso (P01) Por definir

Montos

SubTotal \$ 64,268.52  
IVA 0.16% \$ 10,282.96  
Total \$ 74,551.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB763FD1-F556-4B16-8E3B-48A2DAD4DB0B|2019-09-11T13:08:09|mp096+ESSN8PTHXjZhbqJhDFqmYHyZP16T1p42QCpPc8pgi5O17ZUeg+1xOv+qPdGIBFF+pVMDg2pbXVvufZL8XCw0qRmBb/IQ83Bcp421/7HgAC0ygcKLR+oRJIQIG04ZLY3IZm0xFSAJKIMCDYI+PdhoHAbTcC9TbTW7/PdpbVnz1wB7/haNsbWpFBOF4a9EISDa0wgTlqwcqAXVloUTgqBYkTy3BZVBFk4Ey4IDirbDb2qXxoRSpNplIjHwCaZs4shKOKPvKkHMoK1Y6kef6DnUQcWUyxMdtwUcSLMmRrRdV32Vu+u/6BSH9CxlwEC48icCASzaAjw==|00001000000407404815|

Sello digital del emisor

mp096+ESSN8PTHXjZhbqJhDFqmYHyZP16T1p42QCpPc8pgi5O17ZUeg+1xOv+qPdGIBFF+pVMDg2pbXVvufZL8XCw0qRmBb/IQ83Bcp421/7HgAC0ygcKLR+oRJIQIG04ZLY3IZm0xFSAJKIMCDYI+PdhoHAbTcC9TbTW7/PdpbVnz1wB7/haNsbWpFBOF4a9EISDa0wgTlqwcqAXVloUTgqBYkTy3BZVBFk4Ey4IDirbDb2qXxoRSpNplIjHwCaZs4shKOKPvKkHMoK1Y6kef6DnUQcWUyxMdtwUcSLMmRrRdV32Vu+u/6BSH9CxlwEC48icCASzaAjw==

Sello digital del SAT

QTxLMZpOwtuCVWtXreWX3K4ES/J3C90XIB4bXIWGB4oAH9YuaZctcz1U0gNF50FMgBhJzqunpT799uXEIPTrmMkN6KSyq9A9CWon7wLgyPtcgUXGyXhHfgfS8yzuVBPzbig6ZiHhVGNkQ+rxrplyuYxMMPEPv0y23G0EmLxGv75IPmhwT1msQVFE11KtAsz72odp9vR8xS6JlzhEy0sLFG0398EY00MhGjsvF/WrujIMRmQdAbZdMcAdtZyqYG+Usl4sMPRI/500Jy+FrOoT9LvcUUQMyK0Vj3zDzGTvXoI5Q52q5CGqUPWp1jUbwBHS0vLGS3Q==

Documentos relacionados



Certificado 00001000000412132573  
Certificado SAT 00001000000407404815  
Fecha de timbrado 2019-09-11T13:08:09  
Pagina 1 de 1