



OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR EJERCICIO FISCAL 2019

Reembolso 5 al Millar

Gastos por Comprobar:

Nombre: Joaquín Erasmo villaescusa Daniel  
 Comisión a: Quiriego, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Ures, San Miguel de Horcasitas, Moctezuma, Empalme y Guaymas, Sonora.  
 Período de: 09 al 13 de Septiembre de 2019  
 Oficina de Comisión: ECOP-DEC-1705/2019  
 Cheque No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_ Importe \$ 4,410.00  
 Vehículo Asignado \_\_\_\_\_

Gastos Programados

Banco: \_\_\_\_\_ Bancomer \_\_\_\_\_ Cuenta: \_\_\_\_\_  
 \$ \_\_\_\_\_

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	21/09/2019	253292913	consumo	12.00
2	21/09/2019	253293323	consumo	15.00
3	13/09/2019	24460	consumo	218.00
4	27/09/2019	A - 446	consumo	134.00
5	27/09/2019	A - 451	consumo	94.00
6	12/09/2019	AA - 29918	consumo	400.00
7	22/09/2019	248313	consumo	23.00
8	22/09/2019	253339667	consumo	30.50
9	27/09/2019	A - 454	consumo	85.00
10	22/09/2019	248315	consumo	37.00
11	22/09/2019	253340117	consumo	13.00
15	22/09/2019	248317	consumo	19.00
16	22/09/2019	253341037	consumo	109.50
19	27/09/2019	A - 449	consumo	79.00
20	27/09/2019	A - 452	consumo	39.00
21	12/09/2019	AA - 29917	consumo	400.00
24	12/09/2019	3638	consumo	200.00
27	22/09/2019	253351373	consumo	26.00
28	22/09/2019	248348	consumo	37.00
29	22/09/2019	253359595	consumo	110.50
30	22/09/2019	248313	consumo	23.00
31	22/09/2019	248345	consumo	42.00
32	22/09/2019	253352327	consumo	31.50
34	22/09/2019	36624 S4123-0009	consumo	318.00
35	22/09/2019	248347	consumo	42.00
36	22/09/2019	248351	consumo	37.00
37	22/09/2019	248359	consumo	19.00

\$25604

Hermosillo, Sonora, 11 de octubre del 2019

En relación a los gastos no comprobables equivalentes al 10% de la comisión **ECOP DEC-1705/2019 con destino a Quirego, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Ures, San Miguel de Horcasitas, Moctezuma, Empalme y Guaymas, Sonora.** Por un importe de \$441.00 pesos, estos gastos fueron pagados en diferentes lugares durante la estancia en varios municipios del estado de Sonora, tales como propinas y alimentación sin factura.

Propinas \$ 241.00 pesos

Alimentos sin comprobar \$ 200.00 pesos

Total erogado fuera de comprobación: \$ 441.00 pesos

ATENTAMENTE



Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel

Vo. Bo.



Lic. Fernando Herrera Saldade

**OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019**

**Lic. Fernando Herrera Sáldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obras Públicas**  
**Secretaría de la Contraloría General.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1705/2019, de fecha 06 de septiembre del 2019 se me comisiona, a efectuó la verificación física de las obras con recursos "Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional 2018", ubicadas en los Municipios Empalme y Guaymas, Sonora.

El día 09 de septiembre de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Navjoa, para realizar la inspección física de las siguientes obras:

**OBRA1:** "Pavimentación de las vialidades Obelisco, Girasol, Jacinto, Alhelí, Azar, Bugambilia, Caléndula, Lila, Tulipán, Clavelina, Verbena, Mosqueta y Rosal."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-075

**Contratista:** LC Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$18,679,319.46

**Los trabajos a ejecutar consisten en:** Consideran preliminares, Pavimento con carpeta asfáltica, y Guarniciones.

**Situación detectada:**

De la visita realizada a la obra el día 09 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

**VISTA GENERAL DEL TRAMO**





**OBRA 2 y 3:** "Pavimentación de las Calles Francisco Serrano y Ramon Terán en la Localidad de Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)


**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-103

**Contratista:** SCJ Constructora, S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$9,590,285.79

#### VISTA GENERAL DEL TRAMO



**OBRA 4:** "Rehabilitación del Blvd. Rafael J. Almada entre Leona Vicario y Jalisco en la Localidad de Navojoa municipio de Navojoa, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-076

**Contratista:** 2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$ 8,194,903.88

#### VISTA GENERAL DEL TRAMO BLVD. RAFAEL J. ALMADA



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

**OBRA 5:** "Pavimentación de la Av. Jalisco entre Rafael J. Aldama y No Reelección en la Localidad de Navojoa en el Municipio de Navojoa Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)


**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-076

**Contratista:** 2K17 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$ 4,004,859.76

#### **VISTA GENERAL DEL TRAMO DE LA AVENIDA JALISCO**



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

**OBRA 6:** "Pavimentación de la Av. José María Leyva entre Yavaros y Aribabi en la Localidad de Navojoa, Municipio de Navojoa, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018


**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-087

**Contratista:** GIBHER Constructores S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$ 5,448,425.12

**OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019**

#### **VISTA GENERAL DEL TRAMO DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA LEYVA**



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.



➤ El día 10 de septiembre de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Villa Juárez, Huatabampo, Etchojoa para realizar la inspección física de las siguientes obras:

**OBRA 7:** "Pavimentación de las calles Sonora, Callejón Sin Nombre, Calle de la Angostura y Calle 2 de abril en la Localidad de Villa Juárez, Municipio de Benito Juárez, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)


**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-100

**Contratista:** VIDEORP Inmobiliaria, S.A. de C.V.

**Monto Contratado:** \$ 6,340,780.95

**VISTA GENERAL DEL TRAMO DE LAS CALLES SONORA, CALLEJÓN SIN NOMBRE, CALLE DE LA ANGOSTURA Y CALLE 2 DE ABRIL**



**NOTA:** SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DEFICIENCIAS TECNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

**OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019**

**OBRA 8:** "Pavimentación de la calle Ignacio Allende y calle Pipila en la Localidad de Etchojoa, Municipio de Etchojoa, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)


**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-113

**Contratista:** GIFE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

**Monto Contratado:** \$ 6,745,485.7

### VISTA GENERAL DEL TRAMO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019



➤ El día 11 de septiembre de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Villa Juárez, Huatabampo, Quiriego para realizar la inspección física de las siguientes obras:

**OBRA 9:** "Pavimentación de las calles novena, avenida 1, calle cuarta, Venustiano Carranza, Emiliano zapata, Eugenio Martínez, Benjamín Hill y fausto topete en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo, sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)


**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-091

**Contratista:** RYR CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Monto Contratado:** \$ 9,159.616.51

#### VISTA GENERAL DEL TRAMO DE LA CALLE FAUSTO TOPETE



**OBRA 10:** "Pavimentación de las calles sin Nombre entre Carretera a Huatabampito y calle sin Nombre (Norte) y calle Sin Nombre entre Carretera a Huatabampito y calle sin Nombre (Sur) en la Localidad de Moroncarit, Municipio de Huatabampo, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-091

**Contratista:** RYR CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Monto Contratado:** \$ 5,039,658.79

#### VISTA GENERAL DEL TRAMO DE LAS CALLE SIN NOMBRE (SUR Y NORTE)



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019



**OBRA 11:** "Pavimentación de las Calles Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, en la Localidad de Jupare, Municipio de Huatabampo, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-096

**Contratista:** Luis Enrique Peña Rodrigo.

**Monto Contratado:** \$ 6,760,781.59



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

**OBRA 12:** "Pavimentación de la calle Yucatán entre Progreso y Principal en la Localidad de Quiriego, Municipio de Quiriego, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-141

**Contratista:** Ing. Gaudencio Ramos Monteón

**Monto Contratado:** \$ 3,596,814.99

**Situación detectada:** Se detectó que se encuentran en proceso de recisión, recomendando a la Dependencia realice un análisis minucioso tanto físico como documental y en caso de existir un importe a recuperar y este sea aplicado dentro de las Fianzas.

#### VISTA GENERAL DEL TRAMO



NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES

**RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019**



- El día 12 de septiembre de 2019, se realizó el traslado a la Localidad de Guaymas, para realizar la inspección física de las siguientes obras:

**OBRA 13:** "Pavimentación de Avenida Revolución entre Bulevar las Américas en la Localidad de Empalme, Sonora."

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-103

**Contratista:** Constructores Lista Blanca S.A de C.V

**Monto Contratado:** \$9,158,878.07


**Periodo de ejecución Contratado:** 19 de junio de 2018 al 21 de febrero del 2019.

**Los trabajos a ejecutar consisten en:** Consideran preliminares, Pavimento con carpeta asfáltica, Banquetas y Guarniciones.

**Situación detectada:**

De la visita realizada a la obra el día 12 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

**VISTA GENERAL DEL TRAMO CALLE REVOLUCIÓN**



En esta fotografía se muestra el Tramo de la Calle Revolución, donde se verificó áreas de trabajos realizados con forme a los Generadores presentados en Estimaciones.

NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

**Conclusiones:** Los trabajos de pavimentación se encuentran terminados en cuanto su función. En las imágenes se presentan algunos detalles visuales. Se requiere a la contratista realizar los trabajos observados en el reporte de visita.



**OBRA 14:** "Pavimentación de Avenida Revolución Entre Bulevar las Américas y Calle 27 y Pavimentación de La Calle 27 entre Calle 16 de septiembre y Avenida Reforma en la Localidad y Municipio de Empalme.

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-103

**Contratista:** Constructores Lista Blanca S.A de C.V

**Monto Contratado:** \$2,328,763.74

**Periodo de ejecución Contratado:** 19 de junio de 2018 al 05 de enero del 2019.

**Los trabajos a ejecutar consisten en:** Consideran preliminares, Pavimento con carpeta asfáltica, Banquetas y Guarniciones.

**Situación detectada:**

De la visita realizada a la obra el día 12 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

En los tramos de la calle 27 se aprecian falta limpieza en la carpeta, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible para así evitar posible observación.

**VISTA GENERAL DEL TRAMO CALLE 27**



En estas fotografías se presentan los trabajos de calle 27

NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRÁFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.

**OBRA 15 y 16:** "Pavimentación de la Av. X Y Av. XI en la Localidad y Municipio de Guaymas".

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-124

**Contratista:** INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V

**Monto Contratado:** \$ 9,098,797.91

**Periodo de ejecución Contratado:** 21 de junio de 2018 al 16 de enero 2019.


**Los trabajos a ejecutar consisten en:** Consideran preliminares, Pavimento de concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones.

**Situación detectada:**

De la visita realizada a la obra los días 11 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

En los tramos de la calle XI se aprecian daño en losa de concreto hidráulico, se presentan grietas, falta de sello en algunas juntas, falta de limpieza de escombros, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible para así evitar posible observación.

**TRAMO DE CALLE XI**



En esta fotografía se aprecia que se realizó la medición de la losa de pavimento de Concreto Hidráulico con resistencia  $F'c=250 \text{ kg/cm}^2$  TMA 40 mm.

**OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019**



**OBRA 17 y 18:** "Pavimentación de Calles 7 y 9 en la Localidad de Heroica Guaymas.

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-112

**Contratista:** INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V

**Monto Contratado:** \$ 5,299,467.33

**Periodo de ejecución Contratado:** 18 de junio de 2018 al 14 de noviembre de 2018.

**Los trabajos a ejecutar consisten en:** Consideran preliminares, Pavimento de concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones.

**Situación detectada:**

De la visita realizada a la obra el día 12 de septiembre del presente año, no se detectaron deficiencias a la obra.

**TRAMO DE CALLE 9**



**Conclusiones:** No se encontraron deficiencias Constructivas en la Obra.

OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019

**OBRA 19:** "Rehabilitación de Blvd. Benito Juárez Entre Blvd. Agustín García López y Lago Toronto en la Localidad de Heroica de Guaymas Municipio de Guaymas.

**Ejecutora:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)

**Programa:** Proyectos de Desarrollo Regional 2018

**Contrato No.:** SIDUR-PF-18-119

**Contratista:** INMOBILIARIA VILMO S.A DE C.V

**Monto Contratado:** \$ 9,649,880.60

**Periodo de ejecución Contratado:** 20 de junio de 2018 al 16 de diciembre de 2018.

**Los trabajos a ejecutar consisten en:** Consideran preliminares, Micro carpeta de 3 cm, Pavimento de concreto Hidráulico.

**Situación detectada:**

De la visita realzada a la obra el día 12 de septiembre del presente año, **se detectaron deficiencias a la obra, las cuales se mencionan a continuación y se anexa un reporte fotográfico.**

En los tramos Bulevar Benito Juárez se aprecian daño en losa de concreto hidráulico, se presentan grietas, falta de sello en algunas juntas, por lo cual se recomienda sean atendidas a la brevedad posible para así evitar posible observación.

**VISTA GENERAL DEL BLVD. BENITO JUÁREZ**



**OPERADO CON RECURSOS  
DEL CINCO AL MILLAR  
EJERCICIO FISCAL 2019**

NOTA: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN LAS CALLES.