




Gobierno del
Estado de Sonora



III.- INFORME Y RESULTADOS ALCANZADOS:
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

COMISIONADO A LA SALIDA:	ING. FRANCISCO JAVIER MAYTORENA QUINTERO
DESTINO:	AGUA PRIETA, SONORA.
FOLIO:	DGIV-319/17
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS: <p>SE REALIZO VISITA DE INSPECCIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, POR LA QUEMA DEL BASURON MUNICIPAL, LA CUAL INICIO EL DOMINGO EN LA NOCHE Y SE CONTROLÓ EL LUNES EN LA TARDE, AL MOMENTO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN, SE OBSERVO EVIDENCIA DE QUEMA DEL BASURON EN UNA PARTE DEL PREDIO, SIN EMBARGO, SE REALIZARON ACCIONES DE MITIGACION AL SEPULTAR A LA BREVEDAD LA BASURA QUEMADA CON TIERRA DEL MISMO PREDIO. ADEMAS SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL VIGENTE. GENERANDOSE EL EXPEDIENTE PROAES-DGIV-260/17.</p> <p style="text-align: right;"></p>	