



Gobierno del
Estado de Sonora

PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA

III.- INFORME Y RESULTADOS ALCANZADOS:
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

COMISIONADO A LA SALIDA:	ING. JOSE RAMON SOTELO MENDOZA
DESTINO:	Agua Prieta, Municipio de Agua Prieta Entidad Federativa Sonora.
FOLIO:	DGIV-142/18
INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS: SE REALIZO VISITA DE INSPECCION A LA EMPRESA Recolectora de Desechos y Residuos KING Kong, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO, Ubicado CAMINO TIRO AL BLANCO, PROLONGACIÓN 2 + 368, COLONIA, BACHICUY, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 31°18'21.0"N Y 109°30'51"W, en la Cd. De Agua Prieta, en el Municipio de Agua Prieta Entidad Federativa Sonora. LEVANTANDOSE ACTA DE VISITA DE INSPECCION EN DONDE SE ASENTARON LOS HECHOS ENCONTRADOS DURANTE LA VISITA DE INSPECCION. Se tomaron una serie de fotografías al momento de la visita de inspección, mismas que se agregan a los expedientes PROAES-DGIV-141/18, donde quedaron asentados los hechos encontrados.	

[Handwritten signature in blue ink]