



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DV-0793/2021
Hermosillo, Sonora, 21 de mayo del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se le comisiona

Ing. Ismael Soto Piri
Auditor Supervisor
Presente.


Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía de los C.C. Jorge Rene Rodríguez Moreno y Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes a los programas Financiamiento para la Infraestructura Productiva y Crédito de Infraestructura 2020, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cumpas y Nacoziari, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 26 y 27 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con placas VB-71-399, recorriendo 600 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 26 de mayo a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.
Archivo
RGF/LMN/GVB



Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx




SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

| | | | |
|--|--|---|--|
| FECHA: 21 de mayo del 2021 | | CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13 | |
| ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General | | | |
| UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública | | | |
| UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P | | | |
| NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Ismael Soto Piri NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37111 | | | |
| PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor | | | |
| DESTINO: Cumpas y Nacozari, Sonora. | | | |
| MOTIVO: Se le comisiona para en compañía de los C.C. Jorge Rene Rodríguez Moreno y Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas Financiamiento para la Infraestructura Productiva y Crédito de Infraestructura 2020, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cumpas y Nacozari, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0793/2021. | | | |
| PERIODO DE LA COMISIÓN: 26 y 27 de mayo del 2021 | | POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública. | |
| NÚMERO DE DÍAS | COSTO POR DÍA | TOTAL POR DÍA | |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA: 1 día | \$ 700.00 | \$ 700.00 | |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA: 1 día | \$ 300.00 | \$ 300.00 | |
| SUMA TOTAL: | | \$ 1,000.00 | |
| OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 al millar estatal. | | | |
| RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) | | | |
| SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO | SOLICITA – RECIBE | AUTORIZA | |
| ING. ISMAEL SOTO PIRI RFC Sopi870818S68 | ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | |

ANEXO AL OFICIO RCOP-DV-0793/2021

Ruta(Sierra Alta)

| DIA DE LA VERIFICACION | OBRA | MUNICIPIO | CONTRATO | MONTO | PROGRAMA |
|------------------------|--|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| 26 y 27 de mayo | <p>CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA</p> <p>PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELTRONES (CALLE ROBLE, CALLE SIN NOMBRE, CALLE ÁLAMO, CALLE ENCINO Y CALLE MAGNOLIA) EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI, SONORA</p> | CUMPAS | SIDUR-ED-21-019 | \$9,531,313.72 | FINANC P/INFRAESTRUC |
| | | NACUZARI | SIDUR-ED-20-162 | \$5,893,240.76 | CREDITO |



Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión no. ECOP-DV-0793/2021, de fecha 21 de mayo de 2021, se me comisiona para que, en compañía de los C.C. Jorge Rene Rodríguez Moreno y Eric Daniel García Ríos, efectúe la verificación física de la obra:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUR RURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA".

Ejecutora: SIDUR


Contrato No.: SIDUR-ED-21-019

Contratista: ESCODI, S.A. DE C.V.

Se realizó el traslado el día 26 de mayo al municipio de Cumpas y Nacozari, sonora para realizar la inspección física de la siguiente obra:



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba en armado de cimbra en zapata para recibir colado de concreto, posteriormente, el personal de SCG tomó muestra para su ensayo en laboratorio.

OBRA: "PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BELTRONES (CALLE ROBLE, CALLE SIN NOMBRE, CALLE ÁLAMO, CALLE ENCINO Y CALLE MAGNOLIA) EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI, SONORA".

Ejecutora: SIDUR

Contrato No.: SIDUR-ED-20-162

Contratista: INMOBILIARIA TIERRAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba proceso de nivelación y homogenización de material de base en calles de contrato SIDUR-ED-20-162, personal de SCG procedió a toma de muestra en todo el espesor de la capa para su análisis en laboratorio.

POSTERIORMENTE TERMINADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, EL DÍA 27 DE MAYO NOS TRASLADAMOS A HERMOSILLO, SONORA.

Ismael Soto Piri
Ing. Ismael Soto Piri