

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DV-0707/2021
Hermosillo, Sonora, 6 de mayo del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se comisiona

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, en seguimiento a la auditoría 1298-DS-GF con título "Fondo de Aportaciones Múltiples" de la Cuenta Pública 2020, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Hermosillo y Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 10 y 11 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Dodge con número de placas VB-71-391, recorriendo 900 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 10 de abril partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

~~Lic. Fernando Herrera Saldade~~
~~El Director General~~



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
Hermosillo, Sonora



C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.
Archivo
RGF/LMN/GVB

X *lmr*



1700



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 6 de mayo del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno NIVEL: 7B No. DE EMPLEADO 37114			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado			
DESTINO: Hermosillo y Nogales, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio, en seguimiento a la auditoría 1298-DS-GF con título "Fondo de Aportaciones Múltiples" de la Cuenta Pública 2020, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Hermosillo y Nogales, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0707/2021.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 10 y 11 de mayo del 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
SUMA TOTAL:		\$ 300.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)			
<p>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</p>  <p>ING. JORGE RENE RODRIGUEZ MORENO RFC ROMJ840829JL4</p>	<p>SOLICITA – RECIBE</p> <hr/> <p>ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>Lic. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.</p>	



ANEXO AL OFICIO ECOP-DV-0707/2021

NO. CONTRATO	OBRA	DÍA Y HORA DE REVISIÓN
ISIE-FAMMES-20-001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN (CONSISTENTE EN: LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) DEL COBACH CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	10 DE MAYO A LAS 9:00 AM
C001-LPO-926011997-002-2020-FAM	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS PARA LA LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRA).	10 DE MAYO A LAS 12:00 PM
ISIE-FAMEB-20-048	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SEGUNDARIA GENERAL NÚMERO 5 DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES	11 DE MAYO A LAS 10:00 AM

[Handwritten signature]



Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segundo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, Col. Vado del Río, C.P. 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión no. ECOP-DV-0707/2021, de fecha 06 de mayo de 2021, se me comisiona para que, en compañía del Ing. Alejandro Padilla Cervantes, efectúe la verificación física de las obras:


Se realizó el traslado el día 10 de mayo al municipio de Hermosillo, Sonora para realizar la inspección física de la siguiente obra:

OBRA: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN (CONSISTENTE EN: LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) DEL COBACH CALIFORNIA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO".

Ejecutora: ISIE

Contrato No.: ISIE-FAMMES-20-001

Contratista: DR 51 CONSTRU RENTAS, S.A. DE C.V.



Fotografía panorámica de la obra




Azuaga 11, Sonora, México

Latitude 29° 7' 1" N Longitude -111° 3" W
Local 11:29:25 a. m. Altitude 176.27 meters
GMT 06:29:25 p. m. lunes, 05-10-2021




Azuaga 40, California Residencial, 83177 Hermosillo, Son., México

Latitude 29° 7' 9" N Longitude -111° 3" W
Local 11:07:15 a. m. Altitude 175.13 meters
GMT 06:07:15 p. m. lunes, 05-10-2021



Azuaga 40, California Residencial, 83177 Hermosillo, Son., México

Latitude 29° 7' 9" N Longitude -111° 3" W
Local 11:07:11 a. m. Altitude 175.13 meters
GMT 06:07:11 p. m. lunes, 05-10-2021



Azuaga 1, Sonora, México

Latitude 29° 7' 1" N Longitude -111° 3" W
Local 11:09:21 a. m. Altitude 161.42 meters
GMT 06:09:21 p. m. lunes, 05-10-2021

Se revisó el concepto con clave AA34099 : " Impermeabilización a base de elastómero terracota"

OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LABORATORIOS PARA LA LICENCIATURA DE MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, UNIDAD REGIONAL CENTRO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA (2DA. ETAPA – TERMINACIÓN DE OBRA)"

Ejecutora: ISIE

Contrato No.: C001-LPO-926011997-002-2020-FAM


Contratista: PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.




Fotografía panorámica de la obra




Unnamed Road, Sonora, México
Latitude 29° 1' 5" N Longitude -111° 8" W
Local 12:04:25 p. m. Altitude 0 meters
GMT 07:04:25 p. m. Lunes, 05-10-2021



Unnamed Road, Sonora, México
Latitude 29° 1' 5" N Longitude -111° 8" W
Local 12:05:38 p. m. Altitude 0 meters
GMT 07:05:38 p. m. Lunes, 05-10-2021



Carr. Hermosillo Bahía Kino, La Cercada, Son., México
Latitude 29° 1' 1" N Longitude -111° 9" W
Local 12:08:25 p. m. Altitude 0 meters
GMT 07:08:25 p. m. Lunes, 05-10-2021



Laboratorio, Hermosillo, Son., México
Latitude 29° 0' 5" N Longitude -111° 8" W
Local 12:16:37 p. m. Altitude 1533 meters
GMT 07:16:37 p. m. Lunes, 05-10-2021

Se revisaron los conceptos con clave ACA-10, " Suministro y aplicación de pintura esmalte a base de agua color coconut milk"; ACA-15, "Suministro y colocación de impermeabilizante elastómero blanco Thermotek"; VAR-15," Suministro y colocación de puerta metálica de tambor de 1.0x1.50 m"; ESP-03, "Suministro e instalación de sistema de control de acceso, iluminación y aire acondicionado".


Se realizó el traslado el día 11 de mayo al municipio de Nogales, Sonora para realizar la inspección física de la siguiente obra:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 5 DE LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES Y MUNICIPIO DE NOGALES."

Ejecutora: ISIE

Contrato No.: ISIE-FAMMEB-20-048

Contratista: PUENTE 391, S.A. DE C.V.



Unnamed Road, Sonora, México


Latitude
31° 18' " N

Longitude
-110° 53" W

Local 10:10:23 a. m.
GMT 05:10:23 p. m.

Altitude 1200,6 meters
martes, 05-11-2021

Fotografía panorámica de la obra



Se revisaron los conceptos con clave AA34151 "Pintura arquitectónica 100% acrílica"; AA85763, "Vitropiso a base de loseta de barro esmaltada 50x50 cm"; HV84544, " Suministro y colocación de ventana VMP-1.22x0.61"; HV85029 "Puerta metálica (E.P.) de 1.23x2.50".

Posteriormente terminada la verificación física, el día 11 de mayo nos trasladamos a Hermosillo, Sonora.

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado