

**Lic. Fernando Herrera Saldade**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión no. ECOP-DV-1013/2021, de fecha 18 de junio de 2021, se me comisiona para que, en compañía el Ing. Eric Daniel García, efectúe la verificación física de la obra:

**OBRA:** "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA".

**Ejecutora:** SIDUR


**Contrato No.:** SIDUR-ED-21-033

**Contratista:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

Se realizó el traslado el día 22 de junio al municipio de Empalme, sonora para realizar la inspección física de las siguientes obras:



**VISTA PANORAMICA DE LA OBRA**



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de barrido y retiro de material, además se encontró trabajos de bacheo en áreas dañadas en cruces y vialidades.

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT".

**Ejecutora:** SIDUR

**Contrato No.:** SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001

**Contratista:** JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



En la verificación física, se procedió a la revisión de la capa de material de subrasante, el cual se tiene tendida hasta el cadenamiento 2+200 conformada por 30 cm. Se procedió a toma de muestra de material subrasante en cadenamiento 1+500 del cual representa del cadenamiento 1+400 al 1+700. La muestra se tomó para su análisis en laboratorio, realizando un cajón de 40 x 40 cm en todo el espesor de la capa, la cual cumple con los 30 cm contemplados.


Se realizó el traslado el día 23 de junio al municipio Álamos, sonora para realizar la inspección física de las siguientes obras:

**OBRA:** "OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SONORA. 1- (21-GSE-008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DELICIAS ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ".

**Ejecutora:** CECOP

**Contrato No.:** CECOP-OBRA-2021-002

**Contratista:** CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V.



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de corte en cajón en calle y acarreo de material producto del mismo corte.

**OBRA:** "TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA DESVIACIÓN AL ARCO DE INSPECCIÓN DEL PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (PVI) "ESTACIÓN DON".

**Ejecutora:** JCES

**Contrato No.:** SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-002

**Contratista:** JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de afinado en material de base recuperado adicionado con oxido de calcio del 1% en cadenamiento 0+260 al 0+530, del cual se muestreó para su análisis en laboratorio; colocación de subrasante en punto de verificación oriente en cadenamiento 0+165 al 0+180.

Se realizó el traslado el día 24 de junio a los municipios de Cajeme y Benito Juárez, sonora para realizar la inspección física de las siguientes obras:

**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN BULEVAR VILLA BONITA ENTRE CALIFORNIA NORTE Y PASEO DE LAS MESETAS EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA".


**Ejecutora:** SIDUR

**Contrato No.:** SIDUR-ED-21-020

**Contratista:** MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de armado de cimbra para recibir colado de guarnición ubicado en lado sur en segunda sección. Además se encontraron trabajos de relleno y compactación de material inerte en área de andador en sección 4 (lado norte y sur) y sección 5.

POSTERIORMENTE TERMINADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, EL DÍA 24 DE JUNIO NOS TRASLADAMOS A HERMOSILLO, SONORA.

  
**Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno**  
**Auditor Encargado**



Asunto: Se comisiona

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Oficio No. ECOP-DV-1013/2021  
Hermosillo, Sonora, 18 de junio del 2021.  
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

**Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno**  
**Auditor Encargado**  
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía del Ing. Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas Crédito de infraestructura 2020, Estatal Directo y Recursos Propios, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme, Cajeme, Álamos y Benito Juárez, Sonora.

Dicha comisión comprende del 22 al 24 de junio del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos y 1 día de gastos de caminos con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Dodge con No. de placas VB-71-391, recorriendo 1,000 km de carretera pavimentada, cruzando 6 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 22 de junio a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección.

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.  
Archivo RGF/LMN/GVB



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

<b>FECHA:</b> 18 de junio del 2021		<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS:</b> 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> Secretaría de la Contraloría General			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO:</b> Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno <b>NIVEL:</b> 7B <b>No. DE EMPLEADO:</b> 37114			
<b>PUESTO FUNCIONAL:</b> Auditor Encargado			
<b>DESTINO:</b> Empalme, Cajeme, Álamos y Benito Juárez, Sonora.			
<b>MOTIVO:</b> Se le comisiona para en compañía del Ing. Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas Crédito de infraestructura 2020, Estatal Directo y Recursos Propios, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme, Cajeme, Álamos y Benito Juárez, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1013/2021.			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> 22 al 24 de junio del 2021		<b>POR INSTRUCCIONES DE:</b> Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL, POR DÍA</b>	
VIATICOS: 2 días	\$ 700.00	\$ 1,400.00	
GASTOS D E CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
<b>SUMA TOTAL:</b>		\$ 1,700.00	
<b>OBSERVACIONES:</b> Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
<b>RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:</b> \$ 1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 M.N)			
<p>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</p>  <p>ING. JORGE RENE RODRIGUEZ MORENO RFC ROMJ840829JL4</p>	<p>SOLICITA – RECIBE</p> <p>ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>Lic. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.</p>	

*R. Luna*



## ANEXO AL OFICIO No. ECO-DV-1013/2021

Ruta(Sur)

DIA DE LA VERIFICACION	OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	MONTO	PROGRAMA
22 al 24 de junio	REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTIMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA	EMPALME	SIDUR-ED-21-033	\$5,512,622.01	FINANC P/INFRAESTRUC
	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BULEVAR VILLA BONITA ENTRE CALIFORNIA NORTE Y PASEO DE LAS MESETAS EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	CAJEME	SIDUR-ED-21-020	\$3,103,165.22	FINANC P/INFRAESTRUC
	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA DESVIACION AL ARCO DE INSPECCION DEL PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA (PVI) "ESTACION DON"	ALAMOS	SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-002	\$3,303,713.59	ESTATAL DIRECTO
	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT	EMPALME	SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001	\$5,000,000.00	ESTATAL DIRECTO
	OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SONORA. 1. (21-GSE-008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DELICIAS ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ	BENITO JUAREZ	CECOP-OBRA-2021-002	\$5,048,898.07	RECURSOS PROPIOS