



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 07 de julio del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno NIVEL: 7B No. DE EMPLEADO: 37114			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado			
DESTINO: Empalme, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para en compañía del Ing. Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras "Rehabilitación de Pavimentos a Base de Recarpeteo de 3.00 Centímetros de Espesor en Varias Calles y Avenidas de la Localidad y Municipio de Empalme, Sonora y Construcción de Camino de Acceso a Planta Desaladora ubicada en la Playa del Cochorit", correspondientes a los programas Estatal Directo y Crédito de Infraestructura 2020, la obras se encuentran ubicadas en el municipio de Empalme, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1294/2021.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 14 de julio del 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
	SUMA TOTAL:	\$ 300.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)			
<p>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</p>  <p>ING. JORGE RENE RODRIGUEZ MORENO RFC ROMJ840829JL4</p>	<p>SOLICITA – RECIBE</p>  <p>ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL</p>	<p>AUTORIZA</p>  <p>Lic. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.</p>	



Asunto: Se comisiona

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DV-1294/2021
Hermosillo, Sonora, 7 julio del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía del Ing. Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras "Rehabilitación de Pavimentos a Base de Recarpeteo de 3.00 Centímetros de Espesor en Varias Calles y Avenidas de la Localidad y Municipio de Empalme, Sonora y Construcción de Camino de Acceso a Planta Desaladora ubicada en la Playa del Cochorit", correspondientes a los programas Estatal Directo y Crédito de Infraestructura 2020, la obras se encuentran ubicadas en el municipio de Empalme, Sonora.

Dicha comisión comprende el día 14 de julio del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con No. de placas VB-71-399, recorriendo 350 km de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 14 de julio a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

[Handwritten signature]
Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
Hermosillo, Sonora
RECIBIDO
08 JUL. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.
Archivo
RGF/LMN/GVB



Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión no. ECOP-DV-1294/2021, de fecha 07 de julio de 2021, se me comisiona para que, en compañía el Ing. Eric Daniel García, efectúe la verificación física de la obra:

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA".

Ejecutora: SIDUR

Contrato No.: SIDUR-ED-21-033

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

Se realizó el traslado el día 14 de julio al municipio de Empalme, sonora para realizar la inspección física de las siguientes obras:



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA




Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de barrido y suministro de base en vuelta izquierda sobre calle Constitución y Américas, y en área de retorno.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT".

Ejecutora: SIDUR

Contrato No.: SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001

Contratista: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



En la verificación física, se procedió a la revisión de la capa de material de revestimiento, el cual se tiene tendida hasta el cadenamiento 2+300 conformada por 15 cm. Se procedió a toma de muestra de material de revestimiento en cadenamiento 0+820 del cual representa del cadenamiento 0+720 al 1+120. La muestra se tomó para su análisis en laboratorio, realizando un cajón de 40 x 40 cm en todo el espesor de la capa, la cual cumple con los 15 cm contemplados.

Posteriormente terminada la verificación física, el día 14 de julio nos trasladamos a Hermosillo, Sonora.


Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado