




Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública. Oficio No. ECOP-DV-1356/2021. Hermosillo, Sonora, 02 de agosto del 2021. "2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"



Asunto: Se le comisiona

Ing. Ismael Soto Piri
Auditor Supervisor
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en seguimiento a la auditoría 1508-DS-GF (FAM), realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se le comisiona para en compañía del Ing. Anacleto Terrones Villasana, realicen la verificación física de la obra "Construcción de Primera etapa del Laboratorio de Ingeniería Industrial y de Sistemas en ITSON campus Guaymas, Sonora", la obra se encuentra ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende el 03 de agosto del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de caminos con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con placas VB-71-399, recorriendo 290 kms de carretera pavimentada, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 03 de agosto a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General






SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

C.c.p. Ing. Héctor González Trujano. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.
Archivo
RGF/ALN/aloz





SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 15 de julio del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501002133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501002133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501002133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Ismael Soto Piri NIVEL: 8B No. DE EMPLEADO 37111			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor			
DESTINO: Guaymas, Sonora.			
MOTIVO: En seguimiento a la auditoría 1508-DS-GF (FAM), realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se le comisiona para en compañía del Ing. Anacleto Terrones Villasana, realicen la verificación física de la obra "Construcción de Primera etapa del Laboratorio de Ingeniería Industrial y de Sistemas en ITSON campus Guaymas, Sonora", la obra se encuentra ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1356/2021.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 03 de agosto del 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
	SUMA TOTAL:	\$ 300.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (mil pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO  ING. ISMAEL SOTO PIRI RFC SOPI870818S68	SOLICITA – RECIBE  ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA  LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	




Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General


EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DV-1356/2021, DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021, SE ME COMISIONA PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. ANACLETO TERRONES VILLASANA, EFECTÚE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN ITSON CAMPUS GUAYMAS" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS EN ITSON CAMPUS GUAYMAS, SONORA".



Ejecutora: ISIE



Las imágenes muestran grietas en el muro exterior del laboratorio de ingeniería, las cuales recorren toda la periferia.



Imágenes mostrando que las grietas recorren todo el muro llegando hasta la parte de la azotea.



Las imágenes muestran grietas en los muros interiores, apreciando que recorren todo el muro.

POSTERIORMENTE TERMINADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA, EL DÍA 02 DE AGOSTO NOS TRASLADAMOS A HERMOSILLO, SONORA.

Ing. Ismael Soto Piri