



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.
Oficio No. ECOP-DV-1457/2021
Hermosillo, Sonora, 12 de agosto del 2021.
"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

Asunto: Se comisiona

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para en compañía del Ing. Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas Estatal Directo y Recursos Propios, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme, Álamos y Benito Juárez, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 18 y 19 de agosto del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos y 1 día de gastos de caminos con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Dodge con No. de placas VB-71-391, recorriendo 1,000 km de carretera pavimentada, cruzando 6 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 18 de agosto a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fernando Herrera Saldate
El Director General

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y materiales. Presente.
Archivo RGF/LMN/GVB

Handwritten signature and date: X Luna 6



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.



Handwritten initials and number: 35





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Subsecretaría de Egresos

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 12 de agosto del 2021		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 2111EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 2111EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno NIVEL: 7B No. DE EMPLEADO 37114			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Encargado			
DESTINO: Empalme, Álamos y Benito Juárez, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para en compañía del Ing. Eric Daniel García Ríos, realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente a los programas, Estatal Directo y Recursos Propios, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Empalme, Álamos y Benito Juárez, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-1457/2021.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 y 19 de agosto del 2021		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS		COSTO POR DÍA	
VIATICOS: 1 día		\$ 700.00	
GASTOS D E CAMINO: 1 día		\$ 300.00	
		SUMA TOTAL:	
		\$ 1,000.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SOLICITA – RECIBE	AUTORIZA	
ING. JORGE RENE RODRIGUEZ MORENO RFC ROMJ840829JL4	ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	Lic. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	



ANEXO AL OFICIO No. ECOP-DV-1457/2021

ruta sur

DIA DE LA VERIFICACION	OBRA	MUNICIPIO	CONTRATO	MONTO	PROGRAMA
18-ago-21	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT	EMPALME	SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001	\$5,000,000.00	ESTATAL DIRECTO
18-ago-21	OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SONORA. 1- (21-GSE-008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE AL CANTARILLADO EN CALLE DELICIAS ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ	BENITO JUAREZ	LC-081 06/2021 CECOP-OBRA-2021-002	\$5,048,898.07	RECURSOS PROPIOS
19-ago-21	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA DESVIACION AL ARCO DE INSPECCION DEL PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION INTERNA (PVI) "ESTACION DON"	ALAMOS	SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-002	\$3,303,713.59	ESTATAL DIRECTO

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión no. ECOP-DV-1457/2021, de fecha 12 de agosto de 2021, se me comisiona para que, en compañía el Ing. Eric Daniel García, efectúe la verificación física de la obra:

Se realizó el traslado el día 18 de agosto a los municipios de Empalme y Benito Juárez, sonora para realizar la inspección física de las siguientes obras:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A PLANTA DESALADORA UBICADA EN LA PLAYA DEL COCHORIT".


Ejecutora: JCES

Contrato No.: SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-001

Contratista: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



En la verificación física, se encontró que la obra se encuentra terminada y en operación. Del km 0+000 al 1+000 se encuentra en capa de revestimiento de material de banco Monarres, del km 1+000 al 2+500 se encuentra en capa de revestimiento de material de banco Daniel Sánchez, del km 2+500 al 3+720 se encuentra en capa de revestimiento del banco interno en planta.

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DELICIAS ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ".

Ejecutora: CECOP

Contrato No.: CECOP-OBRA-2021-002

Contratista: CONSTRUCCIONES RENAV, S.A. DE C.V.



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de riego y compactación de material de sub base. Se tomó muestra de material en cadenamiento 0+070 para su análisis en laboratorio.

Se realizó el traslado el día 19 de agosto al municipio de Álamos, sonora para realizar la inspección física de las siguientes obras:

OBRA: "TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA DESVIACIÓN AL ARCO DE INSPECCIÓN DEL PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN INTERNA (PVI) "ESTACIÓN DON".

Ejecutora: JCES

Contrato No.: SIDUR-JCES-ED-CONST-AD-21-002

Contratista: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA



VISTA PANORAMICA DE LA OBRA



Se realizó el recorrido de la obra la cual se encontraba conceptos en proceso de impregnación en base hidráulica del cadenamamiento 0+000 al 0+550, el material es base recuperada adicionado con 2.5 % de cal y 30 % de grava, con un espesor de la capa de 25 cm, se procedió a toma de muestra para su análisis en laboratorio.

Posteriormente terminada la verificación física, el día 19 de agosto nos trasladamos a Hermosillo, Sonora.

Ing. Jorge Rene Rodríguez Moreno
Auditor Encargado