


P.D. 138  
septiembre

Informe (No. ECOP-DC-1553/2021)

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DC-1553/2021 de fecha 02 de septiembre del 2021, se me comisiona para que en compañía de C. Eric Daniel García Ríos se efectúe la verificación física de la obra anexa a este oficio, las obras encuentran ubicadas en la localidad y municipio de Mazatán, Sonora.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 10 de septiembre del 2021, se realizó el traslado a la localidad de Mazatán para la inspección física a la siguiente obra:


**Nombre de la Obra:** Pavimentación de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en el Bulevar Mariano Abasolo entre calle Sin Nombre y La Casona en la localidad y municipio de Mazatán Sonora.

**Ejecutora:** SIDUR

**Inversión autorizada:** \$2,329,327.12



Vista panorámica del sitio de la obra.



La obra se encuentra terminada y funcional.

El día 10 de septiembre del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jorge Rene Rodriguez Moreno'.

**Ing. Jorge Rene Rodriguez Moreno**