

F.E. 216  
octubre

**Ing. Roberto Grijalva Foncerrada**  
**Encargado de Despacho de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**



En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-1801/2021, de fecha 13 de octubre de 2021, se me comisiona para que en compañía de los Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana realicen la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente al programa FISE, las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Ures, Bavispe, Bacerac y Huachinera, Sonora.

**El día 18 de octubre de 2021, se realizó el traslado al municipio de Ures, para empezar con el recorrido correspondiente y así realizar la inspección física de las obras indicadas en oficio:**

**OBRA:** Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad Puerta del Sol, Municipio de Úres.

**Ejecutora:** SEDESSON



**Contrato No.:** C-00077/0237



**OBRA:** Construcción de Cuarto-Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Bavispe.



**Ejecutora:** SEDESSON

**Contrato No.:** C-00075/0673




Recibí  
alejandra S.

**OBRA:** Construcción de Cuarto Dormitorio en la localidad de Bacerac, Municipio de Bacerac.  
**Ejecutora:** SEDESSON  
**Contrato No.:** C-00075/0680



**OBRA:** Construcción de Cuarto-Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Huachinera.  
**Ejecutora:** SEDESSON  
**Contrato No.:** C-00075/0677



Se realizo el recorrido para verificar los trabajos ejecutados, encontrando varios detalles dentro de las obras los cuales se le dieron a conocer al residente, para realizar sus respectivas correcciones.

**Una vez terminada la inspección física el 20 de octubre, se realizó el traslado al municipio de Hermosillo, Sonora.**

*Ismael Soto Piri*  
Ing. Ismael Soto Piri