



Cd. Obregón Sonora, a 13 de mayo de 2019

**Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco**  
**Subsecretario de Pesca y Acuicultura**  
Presente.

Por medio del presente le informo sobre las actividades realizadas los días 08 al 09 de mayo de 2019 a Agiabampo y Riito, Municipio de Huatabampo, Sonora a verificación para validar infraestructura acuícola que requiere permiso de acuicultura comercial y seguimiento a trabajos de rehabilitación de obras de descarga común de la Junta local del Riito, en cumplimiento a las actividades protocolarias de inicio de ciclo de la normatividad vigente.

Se trabajó en coordinación con personal técnico de COSAES.

Se visitaron las instalaciones del proyecto que promueve la empresa Comercializadora Best Shrimp S.A. de C.V. la inspección fue atendida por el C. Marco A. Román en su carácter de director operativo, realizando un recorrido por el área del proyecto se constataron trabajos de obra para la formación de 10 estanques tipo raceways donde 3 de ellos se están equipando con estructura metálica para invernadero y cubierta de plástico negro en el piso para evitar filtración. El área que se tiene señalada es de 2.5 hectáreas para la operación de un cultivo intensivo de camarón blanco, donde se contempla construir 20 estanques con domo. Adjunto se tiene un área disponible de 4.0 hectáreas donde se aprecia formación de bordería rústica acondicionada con estructuras de alimentación y descarga de agua, que presenta una construcción parcial de la infraestructura que se tiene proyectada para desarrollar el cultivo de tilapia en agua dulce, también se observó la existencia de dos represas o diques que contienen agua de riegos agrícolas y de arroyos que convergen en la zona, lo cual asegura el abastecimiento del cultivo, en el trayecto se constató la existencia de un pozo equipado con motor y toma




de energía eléctrica, teniéndose la opción de utilizar agua marina del cuerpo de agua que colinda con el predio. Se anexan fotografías que validan las alternativas productivas del proyecto.

Se trabajó en la región del Riito para validar las condiciones actuales de la obra común de carga y descarga de agua, el status operativo de 3 granjas ubicadas en la parte norte de esta junta local, mantiene condiciones muy limitadas de operación para desarrollar un cultivo de camarón, el propósito de esta inspección atiende a la necesidad de hacer un diagnóstico oportuno para notificar en tiempo y forma al propietario e interesado en trabajar esta finca las acciones y obras mínimas que requieren para obtener su constancia y permisos respectivos. Se anexa al presente fotografías de la inspección.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier información al respecto.

**Atentamente**

*Manuel de Jesús Navarro Vega*  
**Ing. Manuel de Jesús Navarro vega**



R. 409