

HERMOSILLO, SONORA, A 28 OCTUBRE DE 2019.

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE.

AT'N. ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA


POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO DE LA COMISION QUE ME FUE ASIGNADA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y HUATABAMPO, SON.

DIA 23.- TRASLADO A NAVOJOA, SON.

DIA 24.- SE HIZO RECORRIDO AL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO, PARA SUPERVISAR LAS MAQUINAS PERFORADORAS QUE PERTENECEN A SAGARHPA. LA MAQUINA FAILING 2500 ESTA PERFORANDO EN EL CAMPO AGRICOLA "EL RODEO" LLEVANDO LA AMPLIACION A 22" CON UNA AVANCE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD Y LA MAQUINA CHICAGO 2000 ESTA EN EL CAMPO "POZA RICA" EN LA AMPLIACION A 22" CON UN AVANCE DE 70 METROS DE PROFUNDIDAD. EL TRACTOR TIPO ORUGA ESTA EN MANTENIMIENTO EN LOS PATIOS DE DISTRITO DE RIEGO.


DIA 25.- EN EL FUERTE-MAYO MUNICIPIO DE HUATABAMPO EL TRACTOR NEW HOLLAND DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO PEREZ CABANILLAS ESTA EN MANTENIMIENTO. EL TRACTOR NEW HOLLAND DE FONDO DE ASEGURAMIENTO FUERTE-MAYO LLEVA UN AVANCE DE 300 HRS. DE RASTREO EN EL EJIDO JUAN DE LA BARRERA. EL TRACTOR TIPO ORUGA QUE TIENE EL MODULO 1 FUERTE MAYO ESTA EN MANTENIMIENTO EN EL TALLER DE ELLOS MISMOS.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER COMENTARIO.



ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO SALIDO CAMPOY
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA



D. 1047