



HERMOSILLO, SONORA, A 26 NOVIEMBRE DE 2019.

C. JUAN LEYVA MENDOZA
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
PRESENTE.

AT'N. ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO DE LA COMISION QUE ME FUE ASIGNADA, A LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA Y HUATABAMPO, SON. LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

DIA 21.- TRASLADO A NAVOJOA, SON. Y VISITA A LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO PARA PROGRAMAR VISITA A LOS PUNTOS DE TRABAJO.

DIA 22.- SE HIZO RECORRIDO AL VALLE DEL MAYO PARA SUPERVISAR LAS MAQUINAS PERFORADORAS,

CHICAGO 2000 : ESTA PERFORADORA SE ENCUENTRA PERFORANDO EN EL CAMPO "POZA RICA" SIN EMBARGO POR EL TIPO DE SUELO HUBO UN DERRUMBE Y SE PROPUSO CAMBIAR DE PUNTO PARA PERFORAR UN NUEVO POZO.

FAILING 2500: ESTA MAQUINA PERFORADORA ESTA EN EL CAMPO "EL VIVERO" INICIANDO A METER TUBERIA ADEME Y LISA EN UNA PROFUNDIDAD 210 PIES.

LAS PERFORADORAS ESTAN FUNCIONANDO AL 100%, ADMINISTRADAS POR EL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO.

TRACTOR TIPO ORUGA: TRABAJANDO EN BANCO DE MATERIAL PROPIEDAD DEL DISTRITO 038 PARA RELLENO DE CAMINOS EN EL VALLE AGRICOLA.

ORQUESTA: (CAMION DOBLE RODADO) TRABAJANDO CON LA BRIGADA EN MANTENIMIENTO DE MECANISMOS COMO COMPUERTAS QUE ESTAN EN LA RED DE CANALES EN EL MISMO VALLE.

DIA 23.- SE VISITO LA ZONA AGRICOLA DEL FUERTE MAYO PARA VERIFICAR LA MAQUINARIA DESTINADO A LOS PRODUCTORES DEL MODULO UNO FONDO DE ASEGURAMIENTO PEREZ CABANILLAS Y FONDO DE ASEGURAMIENTO FUERTE-MAYO, ESTANDO LOS DOS TRACTORES AGRICOLAS EN REPARACIONES MECANICAS Y EL TRACTOR TIPO ORUGA EN EL TALLER DEL DISTRIBUIDOR CON PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE INYECCION.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER COMENTARIO.

ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO SALIDO CAMPOY
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA



R. 1134