




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA  
NUMEROS GENERADORES



CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL NEZZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL NEZZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.
LOCALIDAD:	MAGDALENA
MUNICIPIO:	MAGDALENA
CONTRATISTA:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.
R.F.C.:	GME-960122-3C2
CONCEPTO (Est. Normal, Imp.)	OBRA NORMAL
No. DE CONTRATO	CEA-APAZU-HU-OB-14-026
PERÍODO DE EJECUCIÓN	16-DIC al -26-DIC-2014
ESTIM. No.	FORMULADA EL:
2 (DOS)	31-dic-14



DIA 25-40, 15

EXC. C

C.P. MARIO LOPEZ CUEVAS  
REPRESENTANTE

ING. VICTOR MANUEL BEJARANO CARRILLO  
SUPERINTENDENTE CONSTRUCCION

ING. JULIO C. SALAZAR CARRANZA  
RESIDENTE DE OBRA

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC: RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.						FECHA DE INFORME:	27/12/2014			
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL, N°. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.										
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.										
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA						CLAVE DE OBRA:	14-61			
USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERÍA DE ATARJAS						COMPACTACIÓN:				X	
UBICACIÓN DE MUESTREO: LÍNEA DE SUBCOLECTOR DS 10°.											
ENSAYO Nº	FECHA	ESTACIÓN	Nº CAPA		ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA ESP. kg/m <sup>3</sup>	LUGAR	HUMEDADES %		% DE COMPAC.
			ACTUAL	PROYEC.	MÁXIMO	MÍNIMO			OPTIMA	LUGAR	
<b>CAZENAMIENTO DEL 76 AL 75</b>											
149	24-12-14	0+050	1	30	30	1,980	1,850	9.1	6.9	93	
150	24-12-14	0+100	2	30	30	1,980	1,863	9.1	7	94	
<b>CAZENAMIENTO DEL 75 AL 74</b>											
151	24-12-14	0+030	1	30	30	1,980	1,841	9.1	7	93	
152	24-12-14	0+030	2	30	30	1,980	1,846	9.1	7.2	93	
<b>CAZENAMIENTO DEL 67 AL 66</b>											
153	24-12-14	0+050	1	26	30	1,980	1,851	9.1	7.1	93	
154	24-12-14	0+100	1	30	30	1,980	1,821	9.1	6.3	92	
155	24-12-14	0+050	2	31	30	1,980	1,829	9.1	6.7	92	
156	24-12-14	0+100	2	32	30	1,980	1,833	9.1	7.1	93	
<b>CAZENAMIENTO DEL 12 AL 64</b>											
157	24-12-14	0+015	2	30	30	1,980	1,833	9.1	7.7	93	
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTANDART											
OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandart. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.											


ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS

VERIFICÓ:

Tec. Juan Lopez Calles

LABORATORISTA DE CAMPO

Nota:

  
 Ing. Rosendo Vega Sanchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA****Laboratorio e Ingierencia S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsalab@yahoo.com.mx TEL.(642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.					FECHA DE ENSAYO:		27/12/2014		
DIRECCIÓN:	RAYOS ENTRE OTERO Y FERROCARRIL N° 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.									
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARIEAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.									
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA					CLAVE DE OBRA:		14-61		
USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACION EN TUBERIA DE ATARIEAS						COMPACTACIÓN:		X		
UBICACIÓN DE MUESTREO: LINEA DE SUBCOLECTOR DE 10"										
ENSAYO N°	FECHEA	ESTACION	Nº ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA ESP. (kg/m <sup>3</sup> )	HUMEDADES %		% DE COMPAC.		
			CAPA ACTUAL	PROYEC.		MÁXIMO	LUGAR	OPTIMA	LUGAR	
<b>CADENAMIENTO DEL 64 AL 17</b>										
158	24-12-14	0+050	1	30	30	1,980	1,841	9.1	7.2	93
159	24-12-14	0+100	1	30	30	1,980	1,824	9.1	7.3	92
160	24-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,853	9.1	7	94
161	24-12-14	0+100	2	30	30	1,980	1,850	9.1	7.5	93
<b>CADENAMIENTO DEL 7 AL 16</b>										
162	24-12-14	0+040	1	30	30	1,980	1,826	9.1	6.8	92
163	24-12-14	0+050	1	22	30	1,980	1,838	9.1	6.3	93
164	24-12-14	0+040	2	30	30	1,980	1,833	9.1	7.5	93
165	24-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,834	9.1	7.1	94
<b>CADENAMIENTO DEL 92 AL 91</b>										
166	24-12-14	0+050	1	29	30	1,980	1,819	9.1	6.8	92
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTANDART										
OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandart. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.										

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VIRIFICO:  
*Foto: J.M. Lopez Lemos*  
**LABORATORISTA DE CAMPO**

Valle:  
*Ing. Rosendo Vega Sanchez*  
**DIRECTOR TECNICO**

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.						FECHA DE INFORME:	27/12/2014	
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE CERRO Y FERROCARRIL, NO. 107, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.								
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.								
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA						CLAVE DE OBRA:	14-61	
USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERA DE ATARJAS						COMPACTACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>			
EBCACIÓN DE MUESTREO: LÍNEA DE SUBCOLECTOR DE 10"									
ENSAYO Nº	FECHA	ESTACIÓN	No. CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA ESP. (g/cm³)	LUGAR	HUMEDADES % OPTIMA	% DE COMPAC.
				ACTUAL	PROYEC.				
<b>CADENAIMIENTO DEL 91 AL 96</b>									
167	25-12-14	0+050	1	31	30	1,980	1,825	9.1	6.9
									92
168	25-12-14	0+100	1	32	30	1,980	1,865	9.1	6.4
									94
169	25-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,855	9.1	6.8
									94
170	25-12-14	0+100	2	30	30	1,980	1,821	9.1	5.9
									92
<b>CADENAIMIENTO DEL 96 AL 89</b>									
171	25-12-14	0+050	1	30	30	1,980	1,839	9.1	7.2
									93
172	25-12-14	0+100	1	30	30	1,980	1,847	9.1	7.1
									93
173	25-12-14	0+050	2	31	30	1,980	1,840	9.1	7
									93
174	25-12-14	0+010	2	30	30	1,980	1,846	9.1	6.3
									93
<b>CADENAIMIENTO DEL 89 AL 88</b>									
175	25-12-14	0+030	2	30	30	1,980	1,859	9.1	7
									94
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTANDART									
OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandart. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.									

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VERIFICO:  
 Teófilo López Chávez  
 LABORATORISTA DE CAMPO

Válida:  
 Ing. Rosendo Vega Sánchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA**

Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
RFC. RLI-110503-JE3 rova@yahoo.com.mx TEL (642) 439-0926

## **INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN**

ESTE DIFERME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACION DE LA EMPRESA.  
LA INFORMACION PRESENTADA SOLO ES ASIENDO A LOS DATOS

VIAJERO:  
142198 C  
Teresa López Cárdenas

**DE LA EMPRESA.**

Yodo

**Ing. Rosendo Vega Sánchez**

**DIRECTOR TÉCNICO**

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovs@yahoo.com.mx TEL.(642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.							FECHA DE INFORME:	27/12/2014
DIRECCIÓN:	RAYÓN ENTRE OTERO Y FERROCARRIL N°. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.								
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.								
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA							CLAVE DE OBRA:	14-61
USO DEL MATERIAL:	RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERÍA DE ATARJAS.							COMPACTACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>
UBICACIÓN DE MUESTREO:	LÍNEA DE SUBCOLECTOR DE 12"								
ENSAJO Nº	FECHA	ESTACION	Nº CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm) ACTUAL	ESPESOR DE CAPA (cm) PROYEC	MASSA ESP. kg/m <sup>3</sup>	HUMEDADES %	% DE COMPAC.	
<b>CADENAMIENTO DEL 16 AL 15</b>									
178	26-12-14	0+020	1	31	30	2,040	1,852	8.8	6.3
179	26-12-14	0+020	2	30	30	2,040	1,814	8.3	6
<b>CADENAMIENTO DEL 15 AL 14</b>									
180	26-12-14	0+040	1	31	30	2,040	1,923	8.8	6.5
181	26-12-14	0+050	1	30	30	2,040	1,948	8.8	5.8
182	26-12-14	0+040	2	30	30	2,040	1,977	8.8	6.9
183	26-12-14	0+050	2	30	30	2,040	1,925	8.8	7
<b>CADENAMIENTO DEL 14 AL 13</b>									
184	26-12-14	0+050	1	30	30	2,040	1,913	8.8	7.5
185	26-12-14	0+100	1	30	30	1,980	1,908	9.1	6.8
186	26-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,953	9.1	7.2
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR									
NOTAS:	El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estándar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.								

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VERIFICO  
 Te. (642) 439-0926  
 LABORATORISTA DE CAMPO

Visto  
 Ing. Rosendo Vega Sanchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA**

Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
RFC. RLI-110503-JE3 rovsra@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

## **INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN**

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACION DE LA EMPRESA.  
LA INFORMACION PRESENTADA NO DIFIERA A COMPLETO DE LOS DATOS

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO APLICA A LOS ENSAYOS MENTIONADOS.

VÉRIFICO:  
Teresa Lopez Chávez  
LABORATORISTA DE CAMPO

**Ing. Rosendo Vega Salazar**  
**DIRECTOR TÉCNICO**



**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

							FECHA DE INFORME:	27/12/2014		
CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.									
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL, No. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.									
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.									
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA-NAVOJOA						CLAVE DE OBRA:	14-61		
USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERÍA DE ATARJAS							COMPACTACIÓN:	X		
LOCALIZACIÓN DE MUESTREO: LÍNEA DE ATARJAS DE P. EN COL. BARRIO EL CERRO Y CERRITO SUR										
ENSAYO Nº	FECHA	ESTACIÓN	Nº CAPA	ESPEJO DE CAPA (cm)		MASA ESP. kg/m <sup>3</sup>	HOMOGENEIDAD %	P.D.E. COMPAC.		
				ACTUAL	PROYEC.				MÁXIMO	LUGAR
<b>CADENAMIENTO DEL 35 AL 37 CALLEJÓN JUÁREZ</b>										
70	19-12-14	0+060	2	32	36	2,100	1,921	7.1	5.9	91
<b>DENAMIENTO DEL 20 AL 11 CALLEJÓN DE LA CONCHA</b>										
71	19-12-14	0+010	1	31	36	2,100	1,952	7.1	5.4	93
72	19-12-14	0+010	2	21	36	2,100	1,947	7.1	5.5	93
<b>DENAMIENTO DEL 22 AL 23 CALLEJÓN DE LA CONCHA</b>										
73	19-12-14	0+010	1	32	36	2,100	1,943	7.1	6.3	93
74	19-12-14	0+010	2	30	36	2,100	1,932	7.1	6.3	92
<b>DENAMIENTO DEL 25 AL 26 CALLEJÓN DE LA CONCHA</b>										
75	19-12-14	0+015	1	30	36	2,100	1,920	7.1	5.2	91
76	19-12-14	0+015	2	30	36	2,100	1,938	7.1	5.8	92
<b>CADENAMIENTO DEL 28 AL 29 CALLEJÓN GRITALVA</b>										
77	19-12-14	0+015	1	31	36	2,100	1,933	7.1	5	92
78	19-12-14	0+015	2	32	36	2,100	1,909	7.1	5.4	91
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR										
OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% m/a. de la Prueba AASHTO estandar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.										

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

**VERIFICO:**  
**Técnico:** Juan Lopez Chávez  
**LABORATORISTA DE CAMPO**

**Vigilante:**  
**Ing. Rosendo Vega Sánchez**  
**DIRECTOR TÉCNICO**

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.							FECHA DE INFORME:	22/12/2014
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL N° 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA								
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.								
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA							CLAVE DE OBRA:	14-61
USO DEL MATERIAL:	RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERÍA DE ATARJAS							COMPACTACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>
UBICACIÓN DE MUESTREO:	LINEA DE ATARJAS DE S° EN COL. BARRIO EL CERRO Y CERRITO SUR								
ENSAYO Nº	FECITA	ESTACION	Nº CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm)	MASA ESP. 25cm <sup>3</sup>	MÁXIMO LUGAR	HUMEDADES %	OPTIMA LUGAR	% EN COMPAC.
CADERNAMIENTO DEL 29 AL 30 CALLEJON GRIJALVA									
79	19-12-14	0-015	1	38	38	2,100	1,915	7.1	5.3
80	19-12-14	0-015	2	38	38	2,100	1,920	7.1	5.9
O DEL 56 AL 54 BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJON GRIJALVA									
81	19-12-14	0-030	1	38	38	2,100	1,921	7.1	5.1
82	19-12-14	0-030	2	38	38	2,100	1,923	7.1	5.3
O DEL 53 AL 44 BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJON GRIJALVA									
83	19-12-14	0-025	1	31	30	2,100	1,964	7.1	5
84	19-12-14	0-025	2	38	38	2,100	1,941	7.1	5.2
O DEL 44 AL 43 BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJON GRIJALVA									
85	19-12-14	0-030	1	38	38	2,100	1,945	7.1	5.2
86	19-12-14	0-060	1	38	38	2,100	1,923	7.1	5.7
87	19-12-14	0-030	2	38	38	2,100	1,920	7.1	5.4
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTANDART									
OBSERVACIONES:	El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandart. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.								

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VISIÓN:  
 Tec. José López Chávez  
 LABORATORISTA DE CAMPO

VISIÓN:  
 Ing. Rosendo Vaca Sánchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL.(642)439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	DIRECCIÓN:	OBRA:	LUGAR DE ENSAYO:			FECHA DE INFORME:		27/12/2014		
				USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACION EN TUBERIA DE ATARJEAS		COMPACTACIÓN: X		CLAVE DE OBRA: 14-61		
ENSAYO Nº	FECHA	ESTACIÓN	Nº CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA ESP./kg/m <sup>3</sup>		HUMEDAD %		% DE COMPAC.
				ACTUAL	PROYEC	MÁXIMO	LUGAR	OPTIMA	ELGAR	
<b>O DEL 43 AL 42 BAJADA CERRO DE LA CRUZA CALLEJON GRALVA</b>										
88	20-12-14	0-020	1	30	30	2,100	1,930	7.1	5.5	92
89	20-12-14	0-020	2	33	30	2,100	1,925	7.1	5.6	92
<b>O DEL 39 AL 39 BAJADA CERRO DE LA CRUZA CALLEJON GRALVA</b>										
90	20-12-14	0-015	1	29	30	2,100	1,908	7.1	5	91
91	20-12-14	0-015	2	30	30	2,100	1,944	7.1	5.7	93
<b>O DEL 38 AL 38 BAJADA CERRO DE LA CRUZA CALLEJON GRALVA</b>										
92	20-12-14	0-020	1	31	30	2,100	1,902	7.1	5	93
93	20-12-14	0-020	2	31	30	2,100	1,909	7.1	5.1	92
<b>O DEL 31 AL 18 BAJADA CERRO DE LA CRUZA CALLEJON GRALVA</b>										
94	20-12-14	0-015	1	30	30	2,100	1,925	7.1	5.5	92
95	20-12-14	0-020	2	27	30	2,100	1,961	7.1	5.4	93
<b>O DEL 18 AL 18 BAJADA CERRO DE LA CRUZA CALLEJON GRALVA</b>										
96	20-12-14	0-020	1	30	30	2,100	1,950	7.1	5.8	93
<b>MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR</b>										
<b>OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estándar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.</b>										

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA DIRECCIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS

VERIFICÓ:  
 Téc. Luis Lopez Cárdenas  
 LABORATORISTA DE CAMPO

Visto  
 Ing. Rosendo Vega Sanchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA**

Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
RFC. RLI-110503-JE3 rovsra@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

## **INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN**

DETALLE DE LA OBRA		FECHA DE INFORME:		27/12/2014						
CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL, Núm. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.							
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.									
EJUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA	CLAVE DE OBRA:	14-61							
USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERIA DE ATARJEAS			COMPACTACIÓN: X							
UBICACIÓN DE MUESTREO: LÍNEA DE ATARJEAS DE 4" EN COL. BARRIO EL CERRO Y CERRO SUR										
ENSAZO Nº.	FECHA:	ESTACION:	No. CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm)	MASA ESP. Kg/m <sup>3</sup>	HUMEDADES %	% DE COMPAC.			
			O DEL 18 AL 19	BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJÓN GRITALVA						
97	20-12-14	0+020	2	36	36	2,100	1,930	7.1	5.5	92
			O DEL 19 AL 20	BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJÓN GRITALVA						
98	20-12-14	0+010	1	35	36	2,100	1,925	7.1	5.5	92
99	20-12-14	0+010	2	29	30	2,100	1,908	7.1	5	91
			O DEL 20 AL 27	BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJÓN GRITALVA						
100	20-12-14	0+040	1	36	36	2,100	1,944	7.1	5.7	93
101	20-12-14	0+040	2	31	30	2,100	1,952	7.1	5	93
			O DEL 27 AL 28	BAJADA CERRO DE LA CRUZ A CALLEJÓN GRITALVA						
102	20-12-14	0+020	1	31	36	2,100	1,939	7.1	5.5	92
103	20-12-14	0+020	2	36	36	2,100	1,925	7.1	5.5	92
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR										
OBSERVACIONES:	El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.									

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.

**CONCLUSIONES.** — El grado de competencia en el manejo de la

Se determinó que el grado de compactación cumplió con las especificaciones establecidas en esta obra.

STUDYING

**LABORATORISTA DE CAMPO**

1050

Ing. Rómulo Vega Sánchez  
**DIRECTOR TÉCNICO**

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL. (642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.						FECHA DE INFORME:	27/12/2014		
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL N° 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.									
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARIEAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.									
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA						CLAVE DE OBRA:	14-61		
USO DEL MATERIAL:	RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERÍA DE ATARIEAS						COMPACTACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/> X		
UBICACIÓN DE MUESTREO:	LÍNEA DE SUBCOLECTOR DE 10"									
ENSAYO N°	FECHA	ESTACIÓN	No. CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA SECA kg/m <sup>3</sup>	HUMEDADES %		N° DE COMPAC.	
				ACTUAL	PROYEC		MÁXIMO	LUGAR		OPTIMA
<b>CADENAMIENTO DEL 96 AL 95</b>										
104	20-12-14	0+040	1	31	30	1,940	1,820	9.1	6.1	92
105	20-12-14	0+080	1	30	30	1,980	1,823	9.1	6.8	92
106	20-12-14	0+040	2	31	30	1,920	1,834	9.1	6.6	93
107	20-12-14	0+080	2	30	30	1,980	1,829	9.1	7	92
<b>CADENAMIENTO DEL 95 AL 94</b>										
108	20-12-14	0+015	1	33	30	1,980	1,835	9.1	7.3	94
109	20-12-14	0+015	2	30	30	1,980	1,824	9.1	6.8	92
<b>CADENAMIENTO DEL 94 AL 93</b>										
110	21-12-14	0+060	1	35	30	1,940	1,830	9.1	7.3	92
111	21-12-14	0+060	2	30	30	1,980	1,841	9.1	7.3	93
<b>CADENAMIENTO DEL 93 AL 92</b>										
112	21-12-14	0+020	2	30	30	1,980	1,844	9.1	6.9	93
<b>MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR</b>										
OBSERVACIONES:	El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estándar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.									

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VERIFICO:  
 Téc. Luis López Pérez  
 LABORATORISTA DE CAMPO

Veta  
 Ing. Rosendo Vega Sánchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL.(642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLÍENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.										FECHA DE INFORME:
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL, NO. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.										
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.										
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA.										CLAVE DE OBRA:
											14-61
USO DEL MATERIAL: RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERIA DE ATARJAS											COMPACTACIÓN:
UBICACIÓN DE MUESTREO: LÍNEA DE SUBCOLECTOR DS-10 <sup>2</sup>											<input checked="" type="checkbox"/>
ENSAYO Nº	FECHA	ESTACION	Nº CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA ESP. kg/m <sup>3</sup>	HUMEDADES %		% DE COMPAC.		
				ACTUAL	PROTEC		MÁXIMO	LUGAR		OPTIMA	LUGAR
CADERNAMIENTO DEL 92 AL 91											
113	21-12-14	0+050	1	32	30	1,980	1,944	9.1	7.2	98	
114	21-12-14	0+100	1	31	30	1,980	1,816	9.1	7	92	
115	21-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,938	9.1	7.3	98	
116	21-12-14	0+100	2	30	30	1,980	1,912	9.1	6.5	97	
CADERNAMIENTO DEL 91 AL 90											
117	21-12-14	0+050	1	30	30	1,980	1,821	9.1	6.9	92	
118	21-12-14	0+100	1	30	30	1,980	1,846	9.1	7.1	93	
119	21-12-14	0+050	2	31	30	1,980	1,875	9.1	6.3	95	
120	21-12-14	0+100	2	30	30	1,980	1,871	9.1	6.8	94	
CADERNAMIENTO DEL 90 AL 89											
121	21-12-14	0+040	1	30	30	2,040	1,865	8.8	7.1	91	
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR											
OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.											

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VERIFICADO:  
 Téc. Mtro. Luis Gómez Milla  
 LABORATORISTA DE CAMPO.

Visto:  
 Ing. Roserio Vega Sánchez  
 DIRECTOR TÉCNICO

**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsa@yahoo.com.mx TEL.(642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIR, S.A. DE C.V.						FECHA DE INFORME:	27/12/2014		
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL Nú. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.									
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS; COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.									
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA						CLAVE DE OBRA:	14-61		
USO DEL MATERIAL:	RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERIA DE ATARJAS						COMPACTACIÓN:	X		
UBICACIÓN DE MUESTREO:	LINEA DE SUBCOLECTOR DE 10 <sup>4</sup>									
ENSAYO Nº.	FECHA	ESTACION	Nº. CARA-	ESPESOR DE CAPA (cm)	PROTEC	MASA ESP. (kg/m <sup>3</sup> )	HUMEDADES (%)	% DE COLADAS		
						MÁXIMO LUGAR	OPTIMA LUGAR			
CADENAMIENTO DEL 92 AL 91										
113	21-12-14	0+050	1	32	36	1,980	1,944	9.1	7.2	
									98	
114	21-12-14	0+100	1	31	36	1,980	1,816	9.1	7	
									92	
115	21-12-14	0+050	2	30	36	1,980	1,938	9.1	7.1	
									98	
116	21-12-14	0+100	2	30	36	1,980	1,912	9.1	6.5	
									92	
CADENAMIENTO DEL 91 AL 90										
117	21-12-14	0+050	1	30	36	1,980	1,821	9.1	6.9	
									92	
118	21-12-14	0+100	1	30	36	1,980	1,846	9.1	7.1	
									93	
119	21-12-14	0+050	2	31	36	1,980	1,875	9.1	6.3	
									95	
120	21-12-14	0+100	2	30	36	1,980	1,871	9.1	6.8	
									94	
CADENAMIENTO DEL 90 AL 89										
121	21-12-14	0+040	1	30	36	2,040	1,805	8.8	7.1	
									91	

MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR

OBSERVACIONES: El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estándar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.

ESTE INFORME NO TIENE RIGIDEZ NI PARCIAL NI TOTAL NI TIENE UNA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.

VIGOROSO:  
 TECNICO EN LABORATORIO  
 LABORATORISTA DE CAMPO

Vigoroso:  
 Ing. Rosendo Vega Sanchez  
 DIRECTOR TÉCNICO


**ROVSA****Laboratorio e Ingeniería S.A. de C.V.**


Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLJ-110503-JE3 rovsal@yahoo.com.mx TEL.(642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.			FECHA DE INFORME:			27/12/2014			
DIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL, No. 307, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.									
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.									
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA			CLAVE DE OBRA:			14-61			
USO DEL MATERIAL:	RELLENO DE EXCAVACIÓN EN TUBERIA DE ATARJAS			COMPACTACIÓN:			X			
UBICACIÓN DE MUESTREO:	LINEA DE SUBCOLECTOR DE 10"									
ENSAYO No.	FECHA	ESTACIÓN	No. CAPA	ESPESOR DE CAPA (cm) ACTUAL	PROYEC	MASA ESP. kg/m <sup>3</sup> MÁXIMO	LUGAR	HUMEDADES % OPTIMA	LUGAR	% DE COMPAC.
<b>CADENAMIENTO DEL 94 AL 89</b>										
122	21-12-14	0+080	1	29	30	2,040	1,910	8.8	6.2	94
123	21-12-14	0+040	2	29	30	2,040	1,850	8.8	6	91
124	21-12-14	0+020	2	30	30	2,040	1,884	8.8	6.3	92
<b>CADENAMIENTO DEL 89 AL 83</b>										
125	21-12-14	0+030	1	30	30	2,040	1,893	8.8	5.4	93
126	21-12-14	0+030	2	30	50	2,040	1,864	8.8	5.9	91
<b>CADENAMIENTO DEL 83 AL 87</b>										
127	22-12-14	0+025	1	32	30	2,040	1,832	8.8	5.7	91
128	22-12-14	0+025	2	30	30	2,040	1,866	8.8	6	91
<b>CADENAMIENTO DEL 83 AL 82</b>										
129	22-12-14	0+050	1	30	30	1,980	1,845	9.1	6.8	95
130	22-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,877	9.1	7	95
<b>MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTÁNDAR</b>										
OBSEVACIONES:	El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estándar. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.									

ESTE INFORME NO DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA PRUEBA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA.  
 LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS

VERIFICO  
  
 Téc. Enge. Zona Industrial  
**LABORATORISTA DE CAMPO**

  
 Valo  
 Ing. Rosendo Vega Sanchez  
**DIRECTOR TÉCNICO**

**ROVSA****Laboratorio e Ingierencia S.A. de C.V.**

Juan de la Barrera No. 102, Col. Sonora, Navojoa, Sonora.  
 RFC. RLI-110503-JE3 rovsalab@yahoo.com.mx TEL.(642) 439-0926

### INFORME DE ENSAYO COMPACTACIÓN

CLIENTE:	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.								FECHA DE INFORME:	27/12/2014	
BIRECCIÓN:	RAYON ENTRE OTERO Y FERROCARRIL No. 397, COL. REFORMA, NAVOJOA, SONORA.										
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DIF-ATARJAS, COLONIA EL MEZQUITTE, BARRIO DEL CERRO Y CERRITO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL ESTADO DE SONORA.										
LUGAR DE ENSAYO:	LABORATORIO ROVSA NAVOJOA								CLAVE DE OBRA:	14-61	
USO DEL MATERIAL:	RELLENOS DE EXCAVACIÓN EN TUBERIA DE ATARJAS								COMPACTACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>	
UBICACIÓN DE MUESTREO:	LÍNEA DE SUBCOLECTOR DE 10"										
ENSAYO Nº	FECHA	ESTACIÓN	Nº CAPA		ESPESOR DE CAPA (cm)		MASA ESP. kg/m <sup>3</sup>		HUMEDADES %		% DE COMPAC.
			ACTUAL	PROYEC.	MÁXIMO	LUGAR	OPTIMA	LUGAR			
<b>CADENAMIENTO DEL 81 AL 81</b>											
131	22-12-14	0+030	1	30	30	1,980	1,823	9.1	6.3		92
132	22-12-14	0+030	2	30	30	1,980	1,874	9.1	6.2		93
<b>CADENAMIENTO DEL 81 AL 80</b>											
133	22-12-14	0+050	1	30	36	1,980	1,861	9.1	6.4		94
134	22-12-14	0+060	2	30	30	1,980	1,850	9.1	6.9		93
<b>CADENAMIENTO DEL 88 AL 79</b>											
135	23-12-14	0+050	1	30	36	1,980	1,841	9.1	7.1		93
136	23-12-14	0+050	2	30	30	1,980	1,859	9.1	7		94
<b>CADENAMIENTO DEL 79 AL 78</b>											
137	23-12-14	0+030	1	32	30	1,980	1,821	9.1	6.8		92
138	23-12-14	0+030	2	30	30	1,980	1,825	9.1	7.2		92
<b>CADENAMIENTO DEL 78 AL 77</b>											
139	23-12-14	0+060	1	30	30	1,980	1,860	9.1	7.5		94
MÉTODO DE COMPACTACIÓN UTILIZADO: AASHTO ESTANDART											
NOTA:	El grado de compactación solicitado en las capas de relleno es de 90% min. de la Prueba AASHTO estandart. Se determinó que el grado de compactación cumple con las especificaciones establecidas en esta obra.										
ESTE INFORME DEBE REPRODUCIRSE PARCIAL O TOTALMENTE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA. LA INFORMACIÓN PRESENTADA SOLO AFECTA A LOS ENSAYOS PRESENTADOS.											

Este informe debe reproducirse parcial o totalmente sin la previa autorización de la empresa.  
La información presentada solo afecta a los ensayos presentados.

VERIFICO:  
  
\_\_\_\_\_  
Tel. Juan Lopez Carrillo  
LABORATORISTA DE CAMPO

Vaya  
  
\_\_\_\_\_  
Ing. Rosendo Vega Sanchez  
DIRECTOR TÉCNICO