


RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

DIRECCION TECNICA



14 de Febrero de 2017

Lic. María Eléna Verduzco Chaires
Directora General
Presente

Por esté medio le informo de lo siguiente:

Los días 06, 07 y 08 me trasladé a Cd. Obregón para subir la potencia al equipo transmisor y a normalizar la subestación con 110v y 220v, además de remover la antena derribada de las instalaciones de Telmex.

En esta gira se tuvo que contratar a 2 eléctricos aquí en Hermosillo, para que nos acompañaran y arreglaran el desperfecto en la subestación nuestra en el cerro cabañas en Cd. Obregón, el problema quedó resuelto.


Al normalizar la corriente, se conectó el transmisor para subirle la potencia normal al aire, Se realizó el reacomodo de la antena al lado de nuestras instalaciones, quedando pendiente llevar un rehilete para cortarla.

Se supervisó la señal de Guaymas, todo normal. Me acompañó en esta gira el compañero Abelardo Valdez Clark.

Agradezco su fina atención a la presente.

Atentamente,

Gustavo Martínez Zamorano
Director Técnico



C.c.p. L.A Juan Carlos Quijada Galindo, Dir. Administrativo



RADIO SONORA
OBREGON NO 46 ENTRE YAÑEZ Y GARMENDIA
TELEFONOS +52 (662)213-5667
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO www.radiosonora.com.mx