

Lic. Fernando Herrera Saldade
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0506/2019, de fecha 25 de marzo del 2019, se me comisiona para que en compañía del ing. Jesús Armando Flores García, se efectúe la verificación física de la obra Construcción de centro educativo y artístico Down, ubicada en calle San Andrés Pte. Entre revolución y calle Santa Teresita la obra se encuentra ubicada en cd. Obregón, sonora, correspondiente a la Auditoría No. 1505-DS-GF con título "FORTALECE 2016".

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 27 de marzo del 2019, se realizó el traslado y revisión de la obra ubicada en el municipio de Obregón:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:


Nombre de la Obra: Construcción de centro educativo y artístico Down.

N° de Contrato: CECOP-OBRA-R23-2016-025




Ejecutora: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Programa: FORTALECE 2016

Monto Contratado: \$19'298,856.28



Fachada principal



En la primera imagen se aprecia piso agrietado en fachada principal, en la segunda y tercera imagen se observa piso agrietado en áreas de andadores. Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anacleto', written over the printed name.

Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana