

1 R

Lic. Fernando Herrera Saldade
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-04558IS/2019, de fecha 19 de marzo del 2019, con motivo de la verificación física de la auditoría no 1339-DS-GF con título Fondo para el Fortalecimiento Financiero, en el municipio de Guaymas.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 20 de marzo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en el municipio de Guaymas:

Nombre de la Obra: Centro comunitario "La Antorcha Revolucionaria", en Guaymas, Sonora.

N° de Contrato: Guaymas-18-forfin-um-03


Ejecutora: H. Ayuntamiento de Guaymas

Programa: Fortafin

Ejercicio Fiscal: 2018

Redacción de hallazgo:

Durante la visita se efectuó la verificación física de la obra Centro comunitario "La Antorcha Revolucionaria", en Guaymas, Sonora, correspondiente a la auditoría 1339-DS-GF.



R

Nombre de la Obra: Rehabilitación de concreto asfáltico en fracc. Villas de Miramar y repavimentación con carpeta asfáltica de Blvd. Lomas de Cortes desde Blvd. Luis Encinas hasta entrada de Tec de Monterrey, colonia Miramar, en Guaymas, Sonora.

N° de Contrato: Guaymas-18-forfin-si-02


Ejecutora: H. Ayuntamiento de Guaymas

Programa: Fortafin

Ejercicio Fiscal: 2018

Redacción de hallazgo:

Durante la visita se efectuó la verificación física de la obra Rehabilitación de concreto asfáltico en fracc. Villas de Miramar y repavimentación con carpeta asfáltica de Blvd. Lomas de Cortes desde Blvd. Luis Encinas hasta entrada de Tec de Monterrey, colonia Miramar, en Guaymas, Sonora, correspondiente a la auditoría 1339-DS-GF.



Nombre de la Obra: Recarpeteo de fraccionamiento Carlos Romero Deschamps; Recarpeteo de fraccionamiento las Praderas; Repavimentación con carpeta asfáltica de 5 cms. de espesor en Blvd. San German entre Mar Caribe y glorieta; Recarpeteo de fraccionamiento Valle Bonito; Recarpeteo de fraccionamiento Villas del Puerto y Recarpeteo de fraccionamiento Vista Dorada, en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora.

N° de Contrato: Guaymas-18-forfin-si-01

Ejecutora: H. Ayuntamiento de Guaymas

Programa: Fortafin

Ejercicio Fiscal: 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

Redacción de hallazgo:

Durante la visita se efectuó la verificación física de la obra Recarpeteo de fraccionamiento Carlos Romero Deschamps; Recarpeteo de fraccionamiento las Praderas; Repavimentación con carpeta asfáltica de 5 cms. de espesor en Blvd. San German entre Mar Caribe y glorieta; Recarpeteo de fraccionamiento Valle Bonito; Recarpeteo de fraccionamiento Villas del Puerto y Recarpeteo de fraccionamiento Vista Dorada, en sector Guaymas Norte, en Guaymas, Sonora, correspondiente a la auditoría 1339-DS-GF.



El día 20 de marzo del 2019, habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE


Ing. Roberto Grijalva Foncerrada