



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General ECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Rembolso 2 al Millar

Relación de documentación comprobatoria:

Gastos por Comprobar:

Nombre: José Pedro Perez Lara

Comisión a: Santa Ana y Magdalena, Sonora.

Perfodo de: 25 de abril 2019 Oficio de Comisión: ECOP-DEC-0656/2019

Cheque No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_ Importe \$ 300.00

Vehículo Asignado \_\_\_\_\_

Gastos Programados \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Bancomer \_\_\_\_\_ Cuenta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$ 300.00

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	25/04/2019	294665	consumo	275.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Subtotal Gastos 275.00

Efectivo Devuelto 25.00

Importe del Cheque 300.00

*[Handwritten Signature]*

Firma de Persona Comisionada

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

*[Handwritten Signature]*

Firma de conformidad

28.05.2019



BVA BANCOMER  
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 28-05-2019 / 13:55:34  
SUCURSAL : 5220  
MOVIMIENTO : 000005844  
REFERENCIA :  
PLAZA : HERMOSILLO  
CLIENTE: GOB EDO DE SON SECRETARIA DE L  
CUENTA : 0101598031

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 25.00

>>68>>68>>00>>MBX07X30X8 <<  
>>00000000005080404<<<<  
>>13XX55XX34XS<<<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
COL. JUARZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

---

**Lic. Fernando Herrera Sáldate.**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**de la Secretaría de la Contraloría General.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0656/2019, de fecha 23 abril de 2019, con motivo de revisión física de 2 obras las cuales están localizadas en los Municipios de Magdalena y Santa Ana, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

**1era. Revisión:** El día 25 de abril de 2019, se realizó el traslado a la localidad de Magdalena, para la inspección física a la siguiente obra:

**Datos Generales de la Obra Revisada.**

**Ejecutora:** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

**N° de Contrato:** SIDUR-ED-17-033

**Contratista:** Bejim Planea y Construye S.A de C.V y Premezclado Nogales.

**Nombre de la Obra:** Construcción de Hospital General de Magdalena de Kino, Sonora.

**Programa:** Crédito para Infraestructura Productiva.


**Ejercicio Fiscal:** 2017

**Monto Contratado:** \$106,134,422.06

**Anticipo de Amortización:** \$31,840,326.62

**Por Amortizar:** \$0.00

**Periodo de ejecución Contratado:** 05 de junio del 2017 al 31 de Diciembre de 2017.



**Vista general de los trabajos realizados consiste en:** albañilería, acabados. Muros divisores y plafones, cancelería, puertas y ventanas, instalación hidráulica y sanitaria, instalación eléctrica, aire acondicionados, limpieza, obra exterior, rampas, cisterna, pavimento en estacionamiento, estructura auditorio, cuarto de máquina, residuos RPBI, telefonía, voz y datos, instalación gas LP. Gases medicinales, señalamientos vertical y horizontal, caseta, acceso principal grapa, celocinas, muros diagonales, techumbre, área de ambulancia, manifold, planta tratamiento de agua negras, cercos, bardas




perimetrales, landscape, pergolados, pavimentos en vialidad, sistema contra incendio, equipo electromecánico, entre otros.

Mediante el recorrido de la visita a la obra se detectó los siguientes Hallazgos:



**Hallazgo no. 1** Falta de 1 Tapa Registro Eléctrico en Área de Estacionamiento.



**Hallazgo no. 2** Daño en 1 Tapa Registro Eléctrico en Área de Cuarto de Maquina.

Foto No. 1-2 de Hallazgo no. 3





Foto No. 2-2 de Hallazgo no. 3




**Hallazgo no. 3** Estacionamiento en Lado Oriente, Grieta que cubre 9 M2 de Superficie de Losa de Concreto.

Foto No. 1-2 de Hallazgo no. 4



Foto No. 2-2 de Hallazgo no. 4



**Hallazgo no. 4** Estacionamiento, en la Entrada al Acceso de Ambulancias Grieta que cubre 9 M2 de Superficie de Losa de Concreto.







**Hallazgo no. 5** Falta Tapa de Registro de Concreto de Voz y Datos en Banqueta en la Entrada del Acceso de Ambulancia.



**Hallazgo no. 6** Trabajos Inconclusos por la Falta Concreto en Banqueta, por la colocación de varilla para tierra de Poste de C.F.E.



**Hallazgo no. 7** Grietas en Guarnición en Área de Estacionamiento (Daño)

**Hallazgo no. 8** Sistema de iluminaria natural Solatube(Daño)

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



**2da. Revisión:** Posteriormente el mismo día 25 de abril de 2019, se realizó el traslado a la localidad de Santa Ana, para la inspección física a la siguiente obra:

**Datos Generales de la 2da. Obra Revisada.**

**Ejecutora:** Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

**N° de Contrato:** SIDUR-ED-17-020

**Contratista:** Artoplan Consultores S.A de C.V.

**Nombre de la Obra:** Rehabilitación de Laguna de Oxidación, Infraestructura de Alcantarillado en la Colonia Villa Bonita y Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia Fátima, en Santa Ana, Municipio de Santa Ana.


**Programa:** Crédito para Infraestructura Productiva.

**Ejercicio Fiscal:** 2017

**Monto Contratado:** \$8,312,354.88

**Anticipo de Amortización:** \$1,994,966.00

**Periodo de ejecución Contratado:** 10 de mayo del 2017 al 05 de Diciembre de 2017.




**Vista general de los trabajos realizados consiste en:** Ampliación de la red de distribución de agua potable y rehabilitación de tanque y cisterna (preliminares, excavaciones, terracerías, ruptura y reposición de pavimento, suministro, instalación y junta de tubería PVC, válvulas, colado para atraques, caja de operación de válvulas, suministro y colocación de medidor de gasto, nanómetro, carrete de acero, equipo de bombeo sumergible de 15.0 H.P. reparación de toma domiciliaria y descarga domiciliaria); Ampliación de red de atarjeas (preliminares, excavaciones, terracerías, ruptura y reposición de pavimento, suministro y colocación de pozo de visita con brocal y tapa); Rehabilitación e laguna de oxidación (preliminares, excavación, suministro de materiales de baja plasticidad, terracerías, acarreo y limpieza) entre otros.



Mediante el recorrido de la visita a la obra se detectó el siguiente Hallazgo:

**Trabajos Mal Ejecutados:**

**Pavimento Asfáltico con Carpeta**



**Hallazgo no. 1:** 333 m<sup>2</sup> de Daño por hundimiento de la Reposición de Pavimento Asfáltico con Carpeta de 0.075 M. de Espesor, Incluye Base de Grava Cementada de 0.20 M. de Espesor, Carpeta Asfáltica, Materiales, Mano de Obra, Herramienta.

**CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN:**

Mediante el Resultados de Reporte de Verificación Físicas a las Obras con Contratos No. SIDUR-ED-17-033 y SIDUR-ED-17-020, Se le Solicita a la Dirección de Ejecución de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la reparación a las Deficiencias Técnicas Indicadas en este mismo Reporte.

**RECOMENDACIÓN CORRECTIVA:**

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, deberá tomar las medidas pertinentes para que no se incurra a estos tipos de Hallazgos.

  
L.A. Jose Pedro Perez Lara.





Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Oficio. - No. ECOP-DEC-0656/2019.

Hermosillo, Sonora, 23 de abril del 2019  
2019: Año del combate a la corrupción.  
"2019: Año de la Megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Se le comisiona

Lic. José Pedro Pérez Lara  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera y Sexta del contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios suscrito entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que efectúe la verificación física de las obras que se anexan a este oficio, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las obras están ubicadas en los municipios de Santa Ana y Magdalena, Sonora.

Dicha comisión comprende del 25 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de gastos de camino derivados del recurso 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe con las conclusiones respectivas, esto se realizará vehículo del ejecutor.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente  
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Fernando Herrera Saldate  
El Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales.  
Archivo.  
EIEA/CLR/GVB

h







SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS  
(GASTOS A COMPROBAR)

FECHA 23 de abril del 2019		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375021 1911EM13
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General		
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública		
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P		
NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES COMISIONADO: Ing. José Pedro Pérez Lara		
PUESTO FUNCIONAL: Honorarios		
DESTINO: Santa Ana y Magdalena, Sonora.		
MOTIVO: Se le comisiona para que efectúe la verificación física de las obras que se anexan a este oficio, ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las obras están ubicadas en los municipios de Santa Ana y Magdalena, Sonora. Según el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0656/2019.		
PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 de abril del 2019		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00
	SUMA TOTAL:	\$ 300.00
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 (dos) al millar estatal.		
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N)		
PERSONAL COMISIONADO   LIC. JOSÉ PEDRO PÉREZ LARA RFC PELP770428H92	SOLICITA – RECIBE   ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA   LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

Cu

**ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-0656/2019**

Días de Viáticos		Fecha	Personas que realizarán la Verificación (OIC SIDUR)	No. Contrato	Programa	Descripción de la Obra		Municipio	Localidad	Contratista	Importe Contrato C/IWA	A. Fis.
1	Gasto de Camino.	Miercoles 25-abr-19	Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel.	SIDUR-ED-17-033	Credito para Infraestructura	Construcción de Hospital General en la Localidad de Magdalena de Kino, Municipio de Magdalena, Sonora.	Magdalena	Magdalena	Magdalena	Bejim Planea y Construye S.A. de C.V.	106,134,422.06	100
				SIDUR-ED-17-020	Credito para Infraestructura	Rehabilitación de Laguna de Oxidación, Infraestructura de Alcantarillado en la Colonia Villa Bonita y Ampliación de la Red de Agua Potable en la Colonia Fátima, en Santa Ana, Municipio de Santa Ana.	Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Ortoplan Consultores S.A. de C.V.	6,649,886.86	97

5





RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

FACTURA table with columns: Serie (A), Folio (294665), Fecha (25/abr/2019)

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404390335 Fecha y Hora de Timbrado: 25/04/2019 16:52:16 RFCProvCertif PPD101129EA3

Folio Fiscal:347F2DE9-574C-4AED-A3C4-5DA32C63A030 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000404998014

601 Regimen General De Ley Personas Morales

Table with RFC Receptor: GES790913CT0, Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Uso del CFDI: G03 Gastos en general, Lugar de Expedición: 84600, Fecha y Hora de Emisión: 25/04/2019 14:51:46

Main invoice table with columns: Clave Prod. o Servicio, No. de Identif., Cant., Clave Unidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes tax info: Impuesto Traslado. Base:237.07 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:37.93

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Doscientos setenta y cinco pesos con 00/100 MXN

Summary table with rows: SUBTOTAL (237.07), I.V.A. 16% (37.93), TOTAL (275.00)



Sello Digital del CFDI:

dRBfTa8JNaCgLoLnCnmOvivi9bw1fYOBKldlg2UpAch83P7eoKXJaDcFafCcggnWwNcbtZe7oliNMx4RhaMZFcNCIP/8RckJPbbN2mR3aWjG6YdO0yVz1LAAyRtZ+LBoXQJY4z9ER9eZsVA0gVQcWwsVHui2abo2EHwPODplvmd3q0PuqFLcST6w89GvqPmpqIiWFLHcc9h8FbyXdDzRp28cdzujO9TDWMyng8JcgD0bfsR42G5wHEL8j3Asv8PvrwqZ7JrrB0a1iU/w4za/ViSGKGxhV62yWJZ3vYzlp+95Geasb+9d5fOXHCmzs0UwmortEyV9DTWV4JLw==

Sello del SAT:

NLdKDBOUzb4nGY6N1FQIGKLPcRVVgF/b4iCJMNNIAOr2+aaXkvGjEeD0ujWAmnXvXmgmbvmo8DXx7NkGOHhCim4dx5jjXHLOrGr1SwW+4jG8HaHMYS6/KEHBohAq9GZhoWPhk+/ZCiag9u+tl4gvMd9N9vLc9f13dKo/QF+C+HN747WSiGJ5cmMEzB9t1hMUmyWdVSdvHr4KfAh4bGoP2CR0dKXOJVHTc3GLcb8eXjprg+HENPSF66kklvZxpmPLBwwAU14Mft38g2zXugE5n85z5+Cdiyu/mjUM9tim6ntHlqE12DUA27w7QNKPxbyeq7f3f7SbB/6v9wFQ==

Cadena Original:


||3.3|347F2DE9-574C-4AED-A3C4-5DA32C63A030|2019-04-25T16:52:16|dRBfTa8JNaCgLoLnCnmOvivi9bw1fYOBKldlg2UpAch83P7eoKXJaDcFafCcggnWwNcbtZe7oliNMx4RhaMZFcNCIP/8RckJPbbN2mR3aWjG6YdO0yVz1LAAyRtZ+LBoXQJY4z9ER9eZsVA0gVQcWwsVHui2abo2EHwPODplvmd3q0PuqFLcST6w89GvqPmpqIiWFLHcc9h8FbyXdDzRp28cdzujO9TDWMyng8JcgD0bfsR42G5wHEL8j3Asv8PvrwqZ7JrrB0a1iU/w4za/VISGKGxhV62yWJZ3vYzlp+95Geasb+9d5fOXHCmzs0UwmortEyV9DTWV4JLw==|00001000000404998014||

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="275.00"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="237.07" Serie="A"
Sello="dRBfTa8JNaCgLoLnCnmOviv9bw1fYOBKtdIg2UpAch83P7eoKXJaDeFafCe/gnWwNcbbtZe7oliNMx4RhaMZFcNCIP/8RckJPbbN2mR3aWJjoG6Y
NoCertificado="00001000000404390335" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="84600" FormaPago="01" Folio="294665" Fecha="2019-04-
25T14:51:46" CondicionesDePago="Contado"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAzMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="REL900723Q60" RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANT ELBA S.A DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="237.070000" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="0001" Importe="237.07" Descripcion="CONSUMO DE
      ALIMENTOS" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="37.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="237.07"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37.93">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="37.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="347F2DE9-574C-4AED-A3C4-5DA32C63A030"
      SelloSAT="NLdKDBOUz4nGY6N1FQIGkLPc/RV/gF/b4iCJMNNiAOr2+aaXkvGjEeD0ujWAmnXvXmgmbvmo8DXx7NkGOhhCim4dx5jjXF
      SelloCFDI="dRBfTa8JNaCgLoLnCnmOviv9bw1fYOBKtdIg2UpAch83P7eoKXJaDeFafCe/gnWwNcbbtZe7oliNMx4RhaMZFcNCIP/8RckJPbb
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000404998014" FechaTimbrado="2019-04-25T16:52:16"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

<b>Folio fiscal*:</b> <input type="text"/>	<b>RFC emisor*:</b> <input type="text"/>	<b>RFC receptor*:</b> <input type="text"/>
	<b>Proporcione los dígitos de la imagen*:</b> <input type="text"/>	Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
REL900723Q60	RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
347F2DE9-574C-4AED-A3C4-5DA32C63A030	2019-04-25T14:51:46	2019-04-25T16:52:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

### Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)  
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)  
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)  
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)  
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(https://portaltransparencia.gob.mx\)](https://portaltransparencia.gob.mx)  
[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)  
[INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifaia.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifaia.aspx)  
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

### ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gob.mx\)](https://www.gob.mx/que-es-gob.mx)  
[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)  
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)  
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

### Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información  
[gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)  
[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/representacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfn/SFP5d\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/representacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfn/SFP5d)

Mantente informado. Suscríbete.

>

Síguenos en