


P.D. 226  
Abril



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública  
Oficio.- No. ECOP-DEC-0630/2019.

Asunto: Se le comisiona

**C. Timoteo De Jesús Melquiades**  
**Auditor Supervisor**  
Presente.

Hermosillo, Sonora, 15 de abril del 2019  
2019: Año del combate a la corrupción"  
"2019: Año de la megaregión Sonora-Arizona".

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Ismael Soto Piri realice la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondiente a los programas Fondo Minero San Carlos y Recursos Propios, las obras están ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa, Sonora.

Dicha comisión comprende del 23 al 25 de abril del año en curso para lo cual dispondrá de 2 días viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General**



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA



C.c. Ing. Héctor González Tirado. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Edgar Prendas Sandoval. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo  
EIEA/CLR/GVB

u





Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Subsecretaría de Egresos**

**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

FECHA : 15 de abril del 2019		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E501O02133A1 375011 1911EM13 1060000900 1304E501O02133A1 375021 1911EM13	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE : 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E501O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: C. Timoteo De Jesús Melquiades NIVEL: 6J No. DE EMPLEADO 38181			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor			
ESTINO: Guaymas, Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para que en compañía del Ing. Ismael Soto Piri realice la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondiente a los programas Fondo Minero San Carlos y Recursos Propios, las obras están ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DEC-0630/2019.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 23 al 25 de abril del 2019		POR INSTRUCCIONES DE: Lic. Fernando Herrera Saldate Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL POR DÍA</b>	
VIATICOS: 2 días	\$ 700.00	\$ 1,400.00	
GASTOS DE CAMINO: 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
	<b>SUMA TOTAL:</b>	\$ 1,700.00	
OBSERVACIONES: con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 M.N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO	SOLICITA - RECIBE	AUTORIZA	
C. TIMOTEO DE JESUS MELQUIADES RFC JEMT61022462A	ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	LIC. FERNANDO HERRERA SALDATE DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	



UNIDOS LOGRAMOS MÁS

## ANEXO AL OFICIO ECOP-DEC-0630/2019

Personal de Confianza SUR 1

NOMBRE DE LA OBRA	CLAVE DE VERIFICACION	LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROGRAMA DE INVERSION	EJECUTORA	CONTRATISTA	CONTRATO	Monto del contrato mas iva	TIPO DEL RECURSO
(19-RS-0008) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, DIRECCION, USAER, SEIS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA	1035-DV-ISIE-ED-19-2019	VILLA JUAREZ	BENITO JUAREZ	RECURSOS PROPIOS	ISIE	SANTA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-003	\$6,616,202.16	ESTATAL
(19-RS-0013) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITELA, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1042-DV-ISIE-ED-19-2019	ESPERANZA	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-007	\$12,975,248.80	ESTATAL
(19-RS-0016) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA-AULA, DE MEDIOS, LABORATORIO DE CIENCIAS, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1044-DV-ISIE-ED-19-2019	PUEBLO YAQUI	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	PALOFIERRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-009	\$6,884,600.00	ESTATAL
(19-RS-0018) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO, CONSISTE EN: ADMINISTRACION, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, DOS AULAS, MURO-REJA, ALIMENTADORES ELECTRICOS, TEJABAN, ACCESO, RAMPA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1045-DV-ISIE-ED-19-2019	ESPERANZA	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	CONSTRUCTORES LISTA BLANCA, S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-010	\$7,789,825.93	ESTATAL
(19-RS-0038) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, DIRECCION, PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	1047-DV-ISIE-ED-19-2019	BACOBAMPO	ETCHOJOA	RECURSOS PROPIOS	ISIE	EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V.	ISIE-ED-19-012	\$10,528,416.99	ESTATAL
REHABILITACION CON MATERIAL ASFALTICO DE 452800.00 M2 SOBRE EL BLVD. ESCENICO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	939-DV-SIDUR-PF-18-2018	SAN CARLOS	GUAYMAS	FONDO MINERO SAN CARLOS	SIDUR	PROTECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V.	SIDUR-PF-18-219	\$42,406,832.54	FEDERAL
(19-RS-0014) RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DIRECCION, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, EN ESCUELA PRIMARIA CLEOTILDE FLORES, DE LA LOCALIDAD DE COCORIT Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA	1034-DV-ISIE-ED-19-2019	COCORIT	CAJEME	RECURSOS PROPIOS	ISIE	ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA	ISIE-ED-19-002	\$11,480,539.59	ESTATAL

**Lic. Fernando Herrera Saldade**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-0630/2019, de fecha 15 de Abril del 2019, se le comisiona para que en compañía del ing. Ismael Soto Piri , se efectúe la verificación física de las obras anexas a este oficio correspondiente a los programas Fondo Minero San Carlos y Recursos Propios, las obras están ubicadas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 23 de abril del 2019, se realizó el traslado y revisión de la obra ubicada en la localidad de Cocorit en el municipio de Cajeme:


**Nombre de la Obra:** RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DIRECCION, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, EN ESCUELA PRIMARIA CLEOTILDE FLORES, DE LA LOCALIDAD DE COCORIT Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

**N° de Contrato:** ISIE-ED-19-002

**Ejecutora:** ISIE

**Programa:** RECURSOS PROPIOS

**Monto Contratado:** \$11'480,539.59



Al momento de la visita se estaba realizando los trabajos de colocación de la estructura para tejaban y cimbrado de muro para el área de medios, las demás áreas presentan avance en columnas y armado de losa de entepiso.


**Nombre de la Obra:** RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO, CONSISTE EN: ADMINISTRACION, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, DOS AULAS, MURO-REJA, ALIMENTADORES ELECTRICOS, TEJABAN, ACCESO, RAMPA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

**N° de Contrato:** ISIE-ED-19-010

**Ejecutora:** ISIE

**Programa:** RECURSOS PROPIOS

**Monto Contratado:** \$ 7'789,825.93



Al llegar a la obra se estaban realizando trabajos de habilitado de acero y habilitado de cimbra para armado de muros, la obra presenta limpieza y buena calidad en los trabajos.


**Nombre de la Obra:** RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITELA, DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

**N° de Contrato:** ISIE-ED-19-007

**Ejecutora:** ISIE

**Programa:** RECURSOS PROPIOS

**Monto Contratado:** \$ 12'975,248.80



Al realizar el recorrido en la obra se encontraron trabajos de excavacion, habilitado de acero para columna y cimbrado, asi como tambien rellenos en area de salones.



**Nombre de la Obra:** RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA-AULA, DE MEDIOS LABORATORIOS DE CIENCIAS, PREFECTURA Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

**N° de Contrato:** ISIE-ED-19-009

**Ejecutora:** ISIE

**Programa:** RECURSOS PROPIOS

**Monto Contratado:** \$ 6'884,600.00



Al realizar la visita se encontraron trabajos de habilitado de acero y colado de muro; asi como tambien rellenos en area de aulas.


**Nombre de la Obra:** RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS-BIBLIOTECA, DIRECCION, USAER, SEIS AULAS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ Y MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

**N° de Contrato:** ISIE-ED-19-003

**Ejecutora:** ISIE

**Programa:** RECURSOS PROPIOS

**Monto Contratado:** \$ 6'616,202.16



Al realizar la visita se encontraron trabajos de colocado de plafon y armado de acero para losa de azotea asi como tambien el habilitado de la cimbra para el colado de la misma y pegado de muro de ladrillos.


**Nombre de la Obra:** RECONSTRUCCION DE ESCUELA AFECTADA POR SISMO: CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS, DIRECCION, PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.

**N° de Contrato:** ISIE-ED-19-012

**Ejecutora:** ISIE

**Programa:** RECURSOS PROPIOS

**Monto Contratado:** \$ 10'528,416.99



Las imágenes muestran los trabajos de habilitado de acero, elaboración de columnas y colado de muro del eje 1 entre a y b, se procedió a tomar una muestra de concreto para evaluar su resistencia y se les hizo la observación que se tuviera cuidado con la elaboración del concreto ya que es hecho en obra con revolvedora.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

**ATENTAMENTE**

  
**Ing. Timoteo de Jesús Melquiades**