



Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Oficio.- No. ECOP-DEC-1000/2019.

Hermsillo, Sonora, 17 de mayo del 2019
2019: Año del combate a la corrupción
"2019: Año de la megarregión Sonora-Arizona".

Asunto: Se le comisiona


C. Timoteo De Jesús Melquiades
Auditor Supervisor
Presente.

Con fundamento en el Artículo 18 Fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que en compañía del Ing. Ismael Soto Piri realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, las obras están ubicadas en los municipios Cumpas, Villa Hidalgo, Nacori, Nacori Chico y Bavispe, Sonora.

Dicha comisión comprende del 22 al 24 de mayo del año en curso para lo cual dispondrá de 2 días viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los Recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"


Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL
HERMOSILLO, SONORA

C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.
Lic. Edgar Prendas Sandoval, Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
EIEA/CLR/GVB





ANEXO AL OFICIO DE COMISION ECOP-DEC-1000/2019

NO DE OBRA ASIGNADA	CLUES	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
19-RCS-020	SRSSA000813	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI	JECORI	CUMPAS
19-RCS-021	SRSSA002336	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	VILLA HIDALGO
19-RCS-022	SRSSA001653	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA 3 RÍOS	MESA 3 RÍOS	NACORI
19-RCS-023	SRSSA002324	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO
19-RCS-024	SRSSA001641	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO	NACORI CHICO	NACORI CHICO
19-RCS-026	SRSSA000480	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO	SAN MIGUELITO	BAVISPE

3

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1000/2019, de fecha 17 de Mayo del 2019, con motivo de la verificación física de las obras ubicadas en los municipios de Cumpas, Villa Hidalgo, Nacori, Nacori Chico, y Bavispe, Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 22 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en la localidad de Villa Hidalgo y de San Juan del Río, municipio de Villa Hidalgo además de la de la obra ubicada en la localidad San Miguelito, municipio de Bavispe.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.

N° de Contrato: SRSSA002324

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-023




Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado, percatándonos que el centro de salud presenta varias deficiencias.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.

N° de Contrato: SRSSA002336

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-021



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE.

N° de Contrato: SRSSA000480

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-026



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

—————
D


El día 23 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Nacori Chico y La Mesa de 3 Ríos, municipio de Nacori Chico.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO, MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.

N° de Contrato: SRSSA001641

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-024



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

Hallazgos: la obra se a construido en varias etapas presentado problemas en losas de piso (expansiones en el material que se encuentra debajo, provocando cuarteaduras en las losas y muros agrietados).

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MESA 3 RÍOS, MUNICIPIO DE NÁCORI.

N° de Contrato: SRSSA001653

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-022



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado.

Se tubo contactó con el personal de CECOP el ing. Diego Ernesto Martínez Ibarra el cual comento que los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado pero que dentro de un plazo de una semana más se iniciarían los trabajo de rehabilitación.

✓


El día 24 de Mayo del 2019, se realizó el traslado y revisión de las obras ubicada en las localidades de Jécori, municipio de Cumpas.

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JÉCORI, MUNICIPIO DE CUMPAS.

N° de Contrato: SRSSA000813

Ejecutora: CECOP

No. De Obra Asignada: 19-RCS-020



Al momento de la visita, los trabajos de rehabilitación aún no se habían iniciado, percatándonos que presentan varias deficiencias y ocupan algunos trabajos.

Habiéndose concluido las actividades de verificación física de obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión.

ATENTAMENTE


Timoteo De Jesús Melquiades