


**Lic. Fernando Herrera Saldate**  
**Director General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
**Secretaría de la Contraloría General**

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1353/2019, de fecha 10 de julio del 2019, se me comisiona para que en compañía del Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana se efectúe la verificación física de la obra anexas a este oficio, la obra está ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora, correspondiente a la auditoría No. 1505-DS-GF.


A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 11 de julio del 2019, se realizó el traslado a la localidad de Cd. Obregón del municipio de Cajeme para la inspección física y/o visita de laboratorio a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO Y ARTÍSTICO DOWN.  
**Ejecutora:** CECOP




Fachada principal del Centro Artístico Down.



Como se muestra en la primera fotografía, se procedió a realizar la toma de muestra de material inerte para posteriormente determinar su calidad. En la segunda fotografía se observan trabajos de relleno y compactación del mismo material inerte.

El día 12 de julio del 2019, se continuó con la inspección física y/o visita de laboratorio a la misma obra.



Como se muestra en la primera fotografía, se procedió a realizar ensayos con el método de cono y arena para determinar el grado de compactación, así como la toma de muestra de concreto en el área de andadores.

El día 13 de julio del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física de la obra, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora

Se anexa copia de oficio de comisión:

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JR', with a long horizontal flourish extending to the right.

**Ing. Jorge Rene Rodriguez Moreno**