



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Informe No. ECOP-DEC-1285-2019.

Lic. Fernando Herrera Saldate
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DEC-1285/2019 de fecha 2 de julio de 2019 y en atención al oficio No. OIC/SEES 322/2019 de fecha 14 de mayo del 2019 en el que se solicita el apoyo para realizar la verificación física de obras ejecutadas por los Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES) con recursos Estatales y que corresponden al ejercicio presupuestal 2018.

Al respecto, le informo que se programó visita de verificación física en los Municipios de Aconchi, Arizpe, Baviácora, Banamichi, Bacoachi, Huepac y Ures en los que se ubican las obras que a continuación se enlistan:

Obra: Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, rehabilitaciones eléctricas, hidrosanitarias, cercos perimetrales, herrería y vidrios, en la Secundaria Eduardo Salcido Celaya.

Orden de Trabajo: OT1962/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)


Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Guadalupe de Ures/Ures.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$193,703.94

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Cerco perimetral en subestación eléctrica.

Obra: Preliminares y rehabilitaciones eléctricas en la Secundaria Eduardo Salcido Celaya.

Orden de Trabajo: OT0943/18.

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)

Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Guadalupe de Ures/Ures.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$102,002.44.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.


Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Centro de carga de 16 circuitos.

Obra: Preliminares, rehabilitación de techos, albañilería, acabados y cercos perimetrales en el J.N. Netzahualcoyotl.

Orden de trabajo: OT1963/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)

Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Guadalupe de Ures/Ures.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$198,884.44.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Cerco perimetral y rodapié.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



**Gobierno del
Estado de Sonora**

**Secretaría
de la Contraloría General**

Obra: Preliminares, cimentación, albañilería, acabados, rehabilitaciones eléctricas, hidrosanitarias y herrería en la E.P. 10 de Mayo.

Orden de trabajo: OT2298/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)


Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Huepac/Huepac.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$107,342.70.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Suministro y colocación de cisterna de 5,000 lts. de capacidad con base de concreto.

Obra: Preliminares, cimentación, albañilería, acabados y rehabilitaciones eléctricas en la E.P. 10 de Mayo.

Orden de trabajo: OT2095/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)

Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Huepac/Huepac.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$94,983.18.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Suministro y colocación de hidroneumatico y puerta de protección.

Handwritten signature or initials.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Obra: Preliminares, rehabilitaciones electricas, hidrosanitarias, albañilería, acabados y cimentación en la Secundaria No. 26 "Eduardo W. Villa".

Orden de trabajo: OT1121/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)


Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Baviácora/Baviácora.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$72,325.13.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Reposición de azulejo en área de baños y recolocación de mamparas.

Obra: Preliminares, rehabilitación de cercos perimetrales, albañilería, acabados y pintura en la E.P. José Antonio Villa.

Orden de trabajo: OT2448/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)

Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Banamichi/Banamichi.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$70,978.11.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Rehabilitación de barda y colocación de cerco perimetral

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Obra: Preliminares, rehabilitaciones eléctricas y aire acondicionado en la E.P. José Antonio Villa.

Orden de trabajo: OT1122/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)


Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Banamichi/Banamichi.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$56,096.43.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Centro de carga de 12 circuitos.

Obra: Preliminares, rehabilitaciones eléctricas e hidrosanitarias en la E.P. 6 de Enero de 1915.

Orden de trabajo: OT2431/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)

Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: La Mora/Banamichi.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$166,778.15.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Suministro y colocación de lamparas 2x74 W Slim-Line en tejabán.

Obra: Rehabilitaciones eléctricas, hidrosanitarias y herrería en la Telesecundaria No. 153.
Orden de trabajo: OT1620/18
Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)
Programa: Recursos Estatales.
Localidad/ Municipio: Sinoquipe/Arizpe.
Ejercicio Fiscal: 2018.
Monto: \$132,380.13.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Suministro y colocación de cisterna e hidroneumatico.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P 83280.
Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx




**Gobierno del
Estado de Sonora**

**Secretaría
de la Contraloría General**

Obra: Rehabilitaciones eléctricas en la Telesecundaria No. 89.
Orden de trabajo: OT1665/18
Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)
Programa: Recursos Estatales.
Localidad/ Municipio: Chinapa/Árizpe.
Ejercicio Fiscal: 2018.
Monto: \$59,424.89.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Interruptor principal y base de medición en gabinete Nema.

Obra: Rehabilitaciones eléctricas, hidrosanitarias y aire acondicionado en la E.P. Gral. Francisco Contreras.
Orden de trabajo: OT1283/18
Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)
Programa: Recursos Estatales.
Localidad/ Municipio: Aconchi/Aconchi.
Ejercicio Fiscal: 2018.
Monto: \$108,675.37.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280


Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Centro de carga y alimentación eléctrica para Mini-Split

Obra: Preliminares, cimentación y rehabilitaciones eléctricas en la E.P. Ignacio Tato.

Orden de trabajo: OT1719/18

Ejecutora: Servicios Educativos del Estado de Sonora. (SEES)


Programa: Recursos Estatales.

Localidad/ Municipio: Bacoachi/Bacoachi.

Ejercicio Fiscal: 2018.

Monto: \$124,642.63.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Alimentación eléctrica para aires acondicionados de ventana.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Conclusión: Se realizó la revisión física de 14 obras descritas anteriormente, en el periodo comprendido del 8 al 11 de Julio del presente año.

ING. JOSÉ ALFREDO COTA VALDEZ
SUBDIRECTOR

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx