

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AL 31 DE JULIO DE 2017

NUMERO ECONOMICO	PLACAS	MARCA	MODELO	TIPO	SERIE	ESTADO FISICO DEL VEHICULO	RESGUARDO	ADSCRIPCION	CONCENTRACIÓN EN PERIODO VACACIONAL, DIAS INHABILES Ó FESTIVOS
01	WDJ9534	FORD	2006	CAMIONETA ESCAPE	1FMYU021X6KA70708	BUENO	ING. JOSE BAUMEA MORA SUPERVISOR DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
02	WDJ9553	FORD	2007	SEDAN IKON	3FABP04867M107356	REGULAR	FAUSTO RAFAEL CORDOVA VALENZUELA CHOFER	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
03	WDJ9550	FORD	2007	SEDAN IKON	3FABP04887M107357	REGULAR	ING. CARMEN NAJAR SUPERVISOR DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
04	VC03066	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13512K039290	MAL ESTADO	DESCOMPUERTO / EN DESUSO	GUAYMAS	Calle 17 #161, Col. Guaymas Centro, Guaymas, Sonora
05	VC03078	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13592K040803	MAL ESTADO	MARCO ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ JEFE ADMINISTRATIVO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
07	WDJ9555	FORD	2008	SEDAN FIESTA	9BFBT10N288274420	REGULAR	ING. YURIDIA CONS AVILA SUPERVISOR DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
08	VC03084	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13572K043098	MAL ESTADO	USO COMUNITARIO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
10	VC03086	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13562K038197	MAL ESTADO	SINIESTRADO EN TRAMITE CON LA ASEGURADORA DEL SEGURO	AGUA PRIETA	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
11	VC03088	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13502K040995	MAL ESTADO	ING. IGNACIO VERDUZCO CHAIREZ SUPERVISOR DE OBRAS	CD. OBREGÓN	Quintana Roo # 829 Norte, Col. Noroeste
12	WDJ9561	CHEVROLET	2012	SEDAN MATIZ	KL1MJ6A05CC127918	EXCELENTE	ARQ. LOPE SARACHO CASTAÑOS SUPERVISOR DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
13	VC03089	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13592K039473	MAL ESTADO	ING. FRANCISCO VALDEZ DUMAS SUPERVISOR DE OBRAS	CD. OBREGÓN	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
14	VC03090	NISSAN	1999	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD1356XK014585	MAL ESTADO	SINIESTRADO EN TRAMITE CON LA ASEGURADORA DEL SEGURO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
15	VC03093	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13582K041358	MAL ESTADO	SINIESTRADO PENDIENTE INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
16	VC03094	CHEVROLET	2010	PICK-UP SILVERADO	1GCSCRE0XA2106871	BUENO	USO COMUNITARIO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
17	VC03095	NISSAN	2002	PICK-UP DOBLE CABINA	3N6CD13562K043416	MAL ESTADO	SUPERVISOR DE OBRAS ING. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
18	WDJ9565	FORD	2006	CAMIONETA ESCAPE	1FMYU02156KA11095	BUENO	DESCOMPUERTO / EN DESUSO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
20	VC03096	FORD	2005	PICK-UP STD RANGER	8AFDT50D756427407	BUENO	DESCOMPUERTO / EN DESUSO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
21	VC03101	FORD	2005	PICK-UP STD RANGER	8AFDT50D956427408	MAL ESTADO	DESCOMPUERTO / EN DESUSO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
22	VC03103	FORD	2005	PICK-UP STD RANGER	8AFDT50D056427409	MAL ESTADO	DESCOMPUERTO / EN DESUSO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
23	WDJ9574	FORD	2007	SEDAN FIESTA	9BFBT08N078-000999	BUENO	SINIESTRADO PENDIENTE INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
24	VC03105	FORD	2006	PICK-UP STD F-150	3FTGF17246M-A33275	BUENO	ING. ERNESTO BEJARANO MOLINA SUPERVISOR DE OBRAS	GUAYMAS	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
26	VC03107	FORD	2009	PICK-UP STD F-250 4X4	3FTGF18W19MA01924	BUENO	ING. ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ SUPERVISOR DE OBRAS	CD. OBREGON	Lazaro Cardenas # 311, Esperanza, Sonora
27	VC03109	FORD	2009	PICK-UP STD F-250 4X4	3FTGF18W19MA01938	REGULAR	SUPERVISOR DE OBRAS ING. JUAN FRANCISCO ZAZUETA URBALEJO	NAVOJOA	Imuris No. 704, Col. Sop, Navojoa, Sonora
28	WDJ9582	CHEVROLET	2010	SEDAN CHEVY	3G1SF21X6AS116417	BUENO	DANIEL BORBON CHOFER	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
29	VC03111	CHEVROLET	2010	PICK-UP TORNADO	93CXM802XAC164316	BUENO	SUPERVISOR DE OBRAS ING. RICARDO MONTOYA GONZALEZ	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
30	WDJ9584	CHEVROLET	2012	SEDAN MATIZ	KL1MJ6A06CC127524	EXELENTE	AUDITOR DE OBRAS ING. OBED GONZALEZ MIRANDA	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
31	WDJ9589	CHEVROLET	2012	SEDAN MATIZ	KL1M6A08CC127086	EXELENTE	DIRECTOR DE SUPERVISOR DE OBRAS USO COMUNITARIO DIRECCIÓN JURIDICA	HERMOSILLO	Oficinas Blvd Quino No. 1104 Col. Pitic, Hermosillo
32	WEV1361	NISSAN	2015	PATHFINDER	5N1JAR2MNF5C698247	EXCELENTE	ARQ. GUADALUPE YALTA SALIDO IBARRA COORDINADORA EJECUTIVA	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
33	VD40066	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C5GK846088	EXCELENTE	ING. ADALBERTO ORTEGA JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRAS	NOGALES	Circulo Terra # 122B, Col Nuevo Milenio, Nogales
34	VD40061	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C9GK846885	EXCELENTE	ING. LUIS ENRIQUE VALENZUELA LAPIZCO SUPERVISOR DE OBRAS	CD. OBREGON	Lazaro Cardenas # 311, Esperanza, Son.
35	VD40070	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C2GK832875	EXCELENTE	ARQ. OSCAR ENRIQUE CONTRERAS SOTO SUPERVISOR DE OBRAS	S. L. R. C.	Avenida Obregón 6 y 7 #604, Barrio Comercial, S. L. R. C., Son.
36	VD40064	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C4GK846292	EXCELENTE	ING. ALDO JAVIER VELASCO MATA SUPERVISOR DE OBRAS	GUAYMAS	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
37	VD40069	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C5GK848200	EXCELENTE	ARQ. JOSE CARLOS VALDEZ LOPEZ SUPERVISOR DE OBRAS	AGUA PRIETA	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
38	VD40062	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C4GK848026	EXCELENTE	ING. HUGO ALBERTO ISSA PERAZA SUBDIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
39	VD40071	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C2GK848669	EXCELENTE	ING. CHRISTIAN FELIZ ORTIZ SUPERVISOR DE OBRAS	CABORCA	Adalberto Sotelo #26 Col Centro, Caborca, Son.
40	VD40065	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C8GK846893	EXCELENTE	ING. JUAN ALBERTO MEDINA MANZO SUPERVISOR DE OBRAS	HERMOSILLO	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
41	VD40063	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C7GK845668	EXCELENTE	ING. ABEHEL MENDOZA ROJO SUPERVISOR DE OBRAS	NAVOJOA	Imuris No. 704, Col. Sop, Navojoa, Sonora
42	VD40067	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C4GK833431	EXCELENTE	ING. SERGIO OCTAVIO QUINTANA LOPEZ SUPERVISOR DE OBRAS	ZONA SERRANA	Oficinas, Blvd. Kino No.1104 Col. Pitic, Hermosillo
43	VD40068	NISSAN	2016	DOBLE CABINA NP 300	3N6AD33C9GK847504	EXCELENTE	ING. ALBERTO KRISHNA HINDU RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRAS	PUERTO PEÑASCO	Puerto de Yavaros y Nogales # 420 Col. Esperanza Pto. Peñasco